



DIREZIONE GENERALE

Viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030/3838251

E-mail: DirezioneGenerale@ats-brescia.it

Ai Sindaci
dei Comuni del territorio
di ATS Brescia

Cl.: 2.3.05

Trasmissione via PEC

Oggetto: Segnalazione di sicurezza "Safety Gate" relativa a prodotti ludici (giocattoli): codice I.2.b.d/2026/1 notifica SR/01963/26; codice I.2.b.d/2026/1 notifica SR/02108/26 giocattolo con sabbia contenente amianto (tremolite) rischio chimico; codice I.2.b.d/2026/1 notifica SR/02251/26 giocattolo con sabbia contenente amianto (tremolite) rischio chimico; codice I.2.b.d/2026/1 notifica SR/02290/26.

Gentilissimi,

richiamando la nostra precedente comunicazione prot. n. 0082739 del 26.08.2026 e, a seguito di nuove indicazioni regionali pervenute con nota prot. n. G1.2026.0035820 del 28/08/2026 riguardanti le segnalazioni in oggetto (si veda allegato), si forniscono le seguenti indicazioni operative, al fine di uniformare le modalità di gestione dei prodotti interessati.

1. Verifica della presenza di amianto

In considerazione della possibile presenza sul territorio di articoli analoghi o appartenenti a lotti differenti, l'eventuale presenza di amianto dovrà essere verificata mediante specifica analisi di laboratorio.

A tal fine, potranno essere utilizzati i laboratori qualificati ad effettuare analisi sull'amianto ai sensi del DM 14/05/96 di Regione Lombardia, i cui riferimenti sono riportati nell'allegato alla presente nota.

2. Gestione dei manufatti per i quali non sia possibile effettuare il reso al rivenditore

Qualora il cittadino non potesse effettuare il reso commerciale al rivenditore per acquisti online non tracciabili o cessazione dell'attività o la riconsegna presso il venditore non fosse possibile, la gestione del manufatto dovrà essere curata direttamente dal Comune attraverso i canali già operativi per i rifiuti contenenti amianto, analogamente a quanto avviene per le micro-raccolte e il rinvenimento di lastre abbandonate sul suolo pubblico.

3. Gestione dei giocattoli danneggiati con fuoriuscita di materiale

In caso di danneggiamento del giocattolo con conseguente fuoriuscita del materiale contenuto, dovranno essere adottate le necessarie precauzioni al fine di evitare la possibile dispersione di fibre di amianto nell'ambiente.

In particolare, **non dovranno essere utilizzati aspirapolvere o scope a secco**. Il materiale eventualmente fuoriuscito dovrà essere coperto delicatamente mediante panni umidi, evitando per quanto possibile di movimentarlo o disperderlo.



Il cittadino dovrà contattare l'Ufficio Ambiente del Comune di residenza, al fine di concordare le modalità di successiva gestione e rimozione del materiale.

La Struttura SC PSAL della scrivente Agenzia (riferimenti in calce) resta a disposizione per eventuali necessità.

Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Claudio Vito Sileo

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Laura Lanfredini

Allegati:

- elenco Laboratori Analisi Amianto Regione Lombardia
- elenco Imprese abilitate iscritte all'Albo dei bonificatori amianto
- Segnalazioni SR/01963/26- SR/02108/26 - SR/02251/26- SR/02290/26

Struttura competente: SC PSAL
Il Responsabile del procedimento: Dott.ssa Filomena Schettino
Il coordinatore Sicurezza Chimica: Dott.ssa Ida Duro
Tel. 030.3838661-2 email: ServizioPSAL@ats-brescia.it