




COMUNE DI CALVISANO

Variante **PGT**

L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m. e i.

DDP PDR PDS VAS Piano delle Regole



SINDACO

Arch. GIAMPAOLO TURINI

ASSESSORE ALL' URBANISTICA

Dott. MARCO PARI

CONSIGLIERE DELEGATO ALL'URBANISTICA,
LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PRIVATA

Ing. LORENZO COMINI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. GIANCARLO BARCELLANDI

DELIBERA DI ADOZIONE

D.C.C n. 42 del 16/11/2018

DELIBERA DI APPROVAZIONE

D.C.C n. 19 del 30/03/2019

TITOLO:

Schede operative per la tutela e la valorizzazione dei centri storici
modificato a seguito di controdeduzioni

ELABORATO:

PPNAF2 Var

SCALA:

-

DATA:

Marzo 2019

FASE:

Approvazione

REVISIONE:

1 -
2
3
4

DATA:

-

GRUPPO DI LAVORO

COORDINATORE ESTENSORE DELLA VARIANTE

Ing. Cesare Bertocchi

ASPETTI URBANISTICI

Pian. Alessandro Martinelli

Arch. Giovanna Michielin

Ing. Ilaria Garletti

Dott.ssa Pian. Giulia Barbera

Dott. Pian. Alessio Rossi

ASPETTI GEOLOGICI

Dott. Geol. Fabio Fenaroli

ASPETTI RETE ECOLOGICA

Dott.ssa Paola Antonelli

ASPETTI AMBIENTALI

Ing. Giuseppe Magro

Ing. Sergio Cavallari





INDICE

1. PREMESSA	4
2. CENNI DI STORIA DI CALVISANO.....	4
3. INDIVIDUAZIONE DELLA CITTA' STORICA	5
4. APPROCCIO METODOLOGICO DI ANALISI DEL CENTRO STORICO	10
5. SCHEDE OPERATIVE PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI NUOCELI DI ANTICA FORMAZIONE	13



1. PREMESSA

Il presente elaborato riprende il comma 2 dell'art. 10 della L.R n. 12/2005, che così recita:

“Entro gli ambiti del tessuto urbano consolidato, il piano delle regole individua i nuclei di antica formazione ed identifica i beni ambientali e storico-artistico-monumentali oggetto di tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) o per i quali si intende formulare proposta motivata di vincolo. Il piano delle regole definisce altresì, con riferimento a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, lettera b), le caratteristiche fisico-morfologiche che connotano l'esistente, da rispettare in caso di eventuali interventi integrativi o sostitutivi, nonché le modalità di intervento, anche mediante pianificazione attuativa o permesso di costruire convenzionato, nel rispetto dell'impianto urbano esistente, ed i criteri di valorizzazione degli immobili vincolati.”

2. CENNI DI STORIA DI CALVISANO

Prima dell'Anno mille al posto dell'attuale borgo esistevano tre insediamenti importanti: uno intorno alla chiesa di S. Zenone, legata alla pieve di Visano, un secondo intorno alla chiesa di S. Felice vescovo di Brescia, anch'essa dipendente dalla pieve di Visano, e un terzo borgo intorno alla chiesa di S. Michele, patrono dei Longobardi, ove si erano insediati.

Dopo la fine del regno dei Franchi, per difendersi dalle continue invasioni degli Ungari, nel secolo X la popolazione costruì un “castrum”, circondato da una fossa con le acque del Saugo, munito di mura con due poderose porte tuttora esistenti, una a nord e l'altra a sud. Su di questa nel 1700, fu innalzata l'attuale torre civica, che domina l'ingresso del centro storico. Il circuito di strade intorno al paese segue il tracciato esterno della cinta muraria. Nel centro storico il tessuto urbanistico, con le sue vecchie case, i portici, le viuzze e le piazzette, presenta un aspetto molto particolare e suggestivo.

L'edificio civile più notevole di Calvisano è il palazzo Lechi che con la sua imponente mole austera si staglia, fuori del vecchio sobborgo sul profilo del paese. Fu costruito negli anni 1723-30 dai fratelli Polini, alla morte dei quali passò in eredità ai conti Lechi. Il palazzo presenta solo due delle quattro torri previste e appare pertanto incompiuto.

Altri edifici interessanti sono la villa Vaso che sorge a nord del paese, costruita nel '600, e che comprende una cappella e un porticato ad archi; la villa Cazzago, pure del '600 in località Brancoleno verso Visano; la villa Oriani a nord del paese nella frazione di Viadana. A Mezzane vi sono il palazzo Averoldi e il palazzo Brognoli.

La Piazza dei Caduti, ove si trova il monumento dei Caduti nella Grande Guerra e seconda guerra mondiale, costruito nell'anno 1922, raccoglie attorno a sé antichi monumenti: il complesso conventuale dei domenicani, chiesa di S. Maria della Rosa e il convento, fine secolo XV; il palazzo municipale, antico palazzo degli Schilini risalente al secolo XV; la torre civica.



3. INDIVIDUAZIONE DELLA CITTA' STORICA

Il nucleo insediativo si sviluppa attorno all'anno 1000, con la formazione al posto dell'attuale borgo di due insediamenti importanti: uno intorno alla chiesa di S. Zenone, legata alla chiesa di Visano, e uno intorno alla chiesa di S. Michele che dipendeva dall'Abbazia benedettina di Leno.

Come per molti altri comuni vicini, il paesaggio urbano e agrario di Calvisano è il risultato di un processo di stratificazioni storiche, in cui la vocazione agricola ha interagito con le componenti politiche, con le attività economiche, amministrative e culturali locali, determinando una struttura e una organizzazione del territorio dai caratteri identitari riconoscibili.

Calvisano, insieme alle sue tre frazioni Malaga, Viadana e Mezzane, riporta le testimonianze dei tipici nuclei urbani composti principalmente da corti rurali, che presentano importanti strutture architettoniche dai caratteri originari connessi alla struttura del borgo agricolo.

Le tracce dei primi insediamenti trovano testimonianza scritta nel diploma di Berengario del 958, ma i primi nuclei insediativi risalgono a epoche più remote, come attestano i ritrovamenti di epoca romana, due grandi necropoli longobarde scoperte in località Volpera e Mezzane e sepolture alto medioevali ritrovate a nord di Malpaga.

Il primo insediamento si caratterizzava per la presenza di un unico castrum circondato da una fossa, munito di mura e di due poderose porte ancora esistenti, una a nord e l'altra a sud, sulla quale è stata innalzata, nel 1700, la torre civica che domina il centro storico. Si rileva come tratto caratterizzante la struttura urbana la giacitura dei tracciati stradali che segue l'andamento della cinta muraria. All'interno di quest'ultima poi vennero realizzati alcuni interventi architettonici di particolare pregio come la chiesa parrocchiale, sostituita nella seconda metà del settecento dalla chiesa attuale di S. Silvestro.

La chiesa di S. Maria della Rosa e il convento domenicano, poste in vicinanza la porta-torre, costituiscono un pregevole complesso architettonico sottoposto ad opere di restauro da parte del comune.

La struttura insediativa odierna si compone di un nucleo consolidato principale, con un tessuto urbano caratterizzato da edifici con portici al piano terra e da tracciati viari stretti; l'espansione degli insediamenti residenziali più recenti si è sviluppata nei quadranti ad sud-est e sud-ovest del nucleo urbano, mentre le aree destinate alle attività produttive si concentrano a sud, in prossimità della strada provinciale n°37 e lungo la linea ferroviaria Parma- Brescia nella frazione di Viadana.

Gli insediamenti delle frazioni ricalcano la struttura dei borghi agricoli con raggruppamenti di case attorno all'asse stradale principale; in particolare si rileva la loro distanza dal nucleo consolidato di Calvisano. Sia Malpaga, che era una comune a se stante fino al 1808, e Mezzane, anch'essa di origini antiche, è sorta intorno alla cappella di Santa Maria de Mezanis conservano la loro antica specificità agricola, mentre Viadana, dimensionalmente più estesa, si caratterizza per la presenza di numerosi impianti industriali e per



VARIANTE PGT

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei centri storici

l'origine più recente avvenuta con l'inclusione di piccoli insediamenti sorti attorno alla chiesa di S. Maria di Viadana.

Le maglie del paesaggio agrario di Calvisano sono segnate dalla presenza di canali artificiali e seriole; in particolare il territorio è limitato ad Est dal Chiese, con una porzione che si estende oltre il fiume, in località Canove, ed è segnato dalla presenza di canali, come il Saugo e il Naviglio, le seriole Molinara e Colombare, un canale del Garza a Viadana, il Vaso Reale a Mezzane.

L'individuazione della parte storica è stata effettuata tenendo conto della cartografia di prima levatura dell'Istituto Geografico Militare Italiano (IGM prima levata 1885), secondo le indicazioni del Piano Paesaggistico Regionale (Norme Tecniche di Attuazione: art. 25 "Individuazione e tutela dei centri, nuclei e insediamenti storici"):

Art. 25 (Individuazione e tutela dei centri, nuclei e insediamenti storici)

- 1. La Regione assume come riferimento base per l'identificazione e la perimetrazione dei centri nuclei e insediamenti storici, la prima levata delle tavolette I.G.M. 1/25.000.*
- 2. I comuni, in base alle specifiche connotazioni paesaggistiche locali, valutano l'opportunità di utilizzare per l'individuazione di centri, nuclei e insediamenti storici anche altre rappresentazioni cartografiche relative allo stato di fatto del territorio comunale precedenti al 1950.*
- 3. L'elenco delle località comprese nell'abaco, volume 2 - "Presenza di elementi connotativi rilevanti", di cui all'articolo 11, comma 2, lettera f), costituisce un primo inventario del sistema insediativo storico del territorio regionale, che potrà essere integrato in base ai dati dell'Atlante dei Centri Storici dell'ICCD (Istituto Centrale per il catalogo e la Documentazione) e allo specifico confronto fra lo stato attuale del territorio e la cartografia di cui ai commi 1 e 2.*
- 4. La Regione delega ai comuni e alle province tale operazione, con contestuale verifica della toponomastica, secondo i criteri che la Regione si riserva di produrre successivamente.*
- 5. La Regione mette a disposizione dei comuni e delle province copia delle tavolette I.G.M., di cui al comma 1, anche in formato digitale.*
- 6. Con l'ausilio della base cartografica, di cui al comma 1, nonché di eventuali altre carte di cui al comma 2 o in scala di maggior dettaglio, i comuni riportano sulla cartografia aggiornata aerofotogrammetrica, in loro possesso, i perimetri dei centri nuclei e insediamenti anche di carattere rurale, comprendendovi gli eventuali spazi aperti pubblici e privati interclusi, ed esterni adiacenti, nonché la individuazione di edifici isolati e/o di manufatti di rilievo storico-ambientale, specificando e motivando eventuali scostamenti rispetto a quanto contenuto nella cartografia di cui al comma 1.*




Con l'ausilio della suddetta base cartografica e delle altre carte in scala di maggior dettaglio, sono stati individuati i perimetri dei centri e nuclei, comprendenti gli eventuali spazi aperti pubblici e privati interclusi, ed esterni adiacenti.


La Carta geografica della prima levata I.G.M. ha dato la possibilità di rilevare i primi edifici dei nuclei antichi ed è servita per la perimetrazione dei centri storici delle diverse frazioni individuati nell'azzoneamento dello strumento urbanistico, su rilevamento aerofotogrammetrico che costituisce la base cartografica del piano. Attraverso il raffronto con le altre cartografie catastali disponibili è stato possibile verificare l'evoluzione del tessuto insediativo.

Come analizzato nello strumento urbanistico vigente da un'analisi delle carte si può osservare come fin dal 1811 il territorio di Calvisano presenti un confine territoriale analogo a quello attuale, con la presenza di tre nuclei edificati in corrispondenza dei tre borghi di Calvisano, Mezzane e Malpaga con la presenza di edificazioni sparse nel loro intorno.

La lettura della cartografia storica ha dato la possibilità di ricostruire l'evoluzione della morfologia del tessuto, in base alla struttura viaria, alla sequenza degli elementi continui lungo il fronte strade, ed orientare quindi gli indirizzi di piano per conservare e valorizzare tale matrice procedendo anche, ove necessario, mediante interventi di ristrutturazione urbanistica volti ad una migliore integrazione con il contesto ed il paesaggio urbano.



Estratto IGM 1969 – Nucleo di antica formazione di Calvisano



Estratto Catasto Napoleonico (Archivio di Stato, Milano) – Nucleo di antica formazione di Calvisano



4. APPROCCIO METODOLOGICO DI ANALISI DEL CENTRO STORICO

L'approccio metodologico utilizzato si è sviluppato in due distinte fasi.

- Rilievo urbanistico sul campo;
- Valutazione delle condizioni del tessuto urbano, con approfondimento sul profilo funzionale, stato di conservazione, valenze tipologiche.

Un accurato rilievo analitico di carattere urbanistico, effettuato in loco ha consentito di ricostruire lo stato di fatto del centro storico sotto il profilo edilizio (caratteri tipologici ed architettonici, stato di conservazione, modalità di utilizzo degli edifici e dei manufatti).

Il rilievo urbanistico è finalizzato a mettere in luce le caratteristiche e le potenzialità del tessuto edificato del centro storico ed i rapporti tra tale contesto e il nucleo urbano. Si è provveduto a definire il rapporto esistente tra ogni singolo edificio e/o spazio privato ed il contesto storico, per indirizzare una corretta modalità di conservazione e di trasformazione di tale contesto. Trasformazione tesa a valorizzare le qualità e le potenzialità ambientali (urbane ed architettoniche) del centro storico per garantire una corretta sinergia tra riuso degli edifici e conservazione delle valenze architettoniche e storico-testimoniale del nucleo di antica formazione.

Si è proceduto quindi attraverso una lettura puntuale degli edifici all'interno dei nuclei storici, mediante un approfondimento di carattere qualitativo, allo scopo di evidenziare le caratteristiche storiche, architettoniche, paesaggistiche di ciascuna frazione, isolato ed edificio.

Il lavoro è stato svolto a mezzo di schede di rilevamento all'uopo predisposte: i nuclei storici, così come ciascun edificio, sono stati identificati con un numero che trovano riscontro nelle tavole allegate al presente elaborato ed è stata individuata la località in cui ogni edificio è situato.

L'analisi degli edifici appartenenti ai tessuti storici del comune di Calvisano è stata effettuata attraverso una documentazione fotografica riferita alle visuali più significative e la conseguente compilazione delle schede (vedi estratto esemplificativo sotto riportato) che riportano per ogni edificio alcuni dati di rilevazione e analisi:

-Categoria edificio

Definizione della classificazione tipologico e formale dell'unità edilizia analizzata (ad esempio edificio principale, edificio pertinenziale e edificio accessorio);

-Tipo di rilevanza

Definizione della caratteristica prevalente dell'edificio dal punto di vista dell'interesse (ad esempio tipologico, di contesto o neutra/nessuna rilevanza);

Livello di dissesto

Restituzione sintetica del livello di dissesto dell'edificio con presenza o meno di danni sull'assetto architettonico e compositivo;



VARIANTE PGT

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei centri storici

-Grado di coerenza

Definizione del grado di coerenza dell'edificio inteso come l'esistenza o meno di una coerenza generale dell'edificio rispetto al contesto storico in cui si inserisce: ad esempio una ristrutturazione eseguita su un fabbricato di valore che modifica le particolarità storico/architettoniche dell'edificio è segnalata come trasformazione totalmente incoerente;

-Grado di occupazione

Definizione del grado di occupazione dell'edificio inteso come la presenza di funzioni presenti al momento della rilevazione all'interno dell'immobile (occupato, parzialmente occupato, non occupato);

-Destinazione d'uso prevalente – piano terra

Definizione della destinazione prevalente, alla data di rilevazione, considerata prevalentemente al piano terra dell'edificio;

-Destinazione d'uso prevalente – piani superiori

Definizione della destinazione prevalente, alla data di rilevazione, considerata prevalentemente ai piani superiori dell'edificio;

-Grado di operatività

Assegnazione ad ogni singolo edificio, in considerazione delle caratteristiche dell'immobile, del suo stato di conservazione e delle destinazioni d'uso attuali, di una tipologia d'intervento ammissibile:

- restauro e risanamento conservativo (1° livello) - ovvero gli interventi volti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistemico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentono destinazioni d'uso con essi compatibili,

- restauro e risanamento conservativo (2° livello) - interventi che oltre a quanto consentito nel primo livello consentono di trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistemico di opere che possono portare ad un organismo edilizio anche in parte diverso dal precedente, consentendo il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio,

- ristrutturazione edilizia - interventi che oltre a quanto consentito nei gradi operativi di cui sopra, coerentemente con le definizioni di cui all' art. 3 del d.P.R 380/2001 contemplano la demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria preesistente.

Recupero ai fini abitativi dei sottotetti e sopralzi

Le schede di intervento infine identificano gli immobili appartenenti ai nuclei storici per i quali è consentito il recupero ai fini abitativi dei sottotetti o sono consentiti interventi di sopralzo.



- a) Per gli edifici per i quali è definita “l’ammissibilità del recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti ai sensi della Parte II, Titolo IV, Capo I delle l.r. 12/2005” la modifica di altezza di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde dovrà essere finalizzata esclusivamente ad assicurare i parametri di cui all’ art. 63, comma 6 della l.r. 12/2005, con altezza minima abitabile non superiore a metri 1,50.
- b) Per gli edifici per i quali è definita “l’ammissibilità del recupero dei sottotetti con prescrizioni specifiche” (sopralzi) le modificazioni di altezze di colmo e di gronda nonché delle linee di pendenza delle falde dovranno rispettare le prescrizioni dettate per i singoli casi definite nelle schede di rilevazione degli edifici.



5. SCHEDE OPERATIVE PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI NUOCELI DI ANTICA FORMAZIONE



COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 1

ID edificio: 27

Località: Calvisano - Vicolo Piazza

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☐ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☒ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☐ DI CONTESTO
☒ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☐ COERENTE
☒ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Box auto

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☒ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 1

ID edificio: 45

Località: Calvisano - Piazza XX Settembre

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☐ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☒ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☐ DI CONTESTO
☒ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☐ COERENTE
☒ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Residenziale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO

IMMAGINE
NON PRESENTE



COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 1

ID edificio: 46

Località: Calvisano - Vicolo Piazza

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☐ COERENTE
☒ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Residenziale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☒ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 1

ID edificio: 50

Località: Calvisano - Via IV Novembre

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☐ DI CONTESTO
☒ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☐ COERENTE
☒ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Commerciale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☒ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 1

ID edificio: 51

Località: Calvisano - Piazza XX Settembre

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Residenziale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 1

ID edificio: 52

Località: Calvisano - Piazza XX Settembre

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Residenziale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 1

ID edificio: 53

Località: Calvisano - Via IV Novembre

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
- ☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
- ☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
- ☐ PARZIALE
- ☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
- ☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
- ☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
- ☒ DI CONTESTO
- ☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☐ COERENTE
- ☒ PARZIALMENTE COERENTE
- ☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Residenziale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
- ☒ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☐ NON AMMESSO
- ☒ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
- ☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 1

ID edificio: 54

Località: Calvisano - Piazza XX Settembre

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Residenziale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 1

ID edificio: 55

Località: Calvisano - Piazza XX Settembre

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Ricettive e pubblici esercizi

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 1

ID edificio: 56

Località: Calvisano - Vicolo Piazza

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☐ COERENTE
☒ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Residenziale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☒ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☐ NON AMMESSO
☒ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 1

ID edificio: 58

Località: Calvisano - Vicolo Piazza

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☐ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☒ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☐ DI CONTESTO
☒ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☐ COERENTE
☒ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Box auto

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☒ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 2

ID edificio: 73

Località: Calvisano - Piazza XX Settembre

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Commerciale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 2

ID edificio: 74

Località: Calvisano - Vicolo Piazza

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Residenziale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 2

ID edificio: 75

Località: Calvisano - Vicolo Piazza

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Residenziale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 2

ID edificio: 76

Località: Calvisano - Vicolo Piazza

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☐ ASSENTE
☒ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☐ OCCUPATO
☒ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☐ COERENTE
☒ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Residenziale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 2

ID edificio: 77

Località: Calvisano - Vicolo Piazza

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Residenziale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 2

ID edificio: 79

Località: Calvisano - Piazza XX Settembre

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Commerciale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 2

ID edificio: 80

Località: Calvisano - Via S. Martino

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Residenziale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 2

ID edificio: 81

Località: Calvisano - Via S. Martino

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☐ DI CONTESTO
☒ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☐ COERENTE
☒ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Residenziale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 2

ID edificio: 82

Località: Calvisano - Vicolo Piazza

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Residenziale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☒ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 2

ID edificio: 83

Località: Calvisano - Via S. Martino

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Residenziale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 2

ID edificio: 84

Località: Calvisano - Via G. Zanardelli

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Commerciale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☒ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☐ NON AMMESSO
☒ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 2

ID edificio: 85

Località: Calvisano - Via G. Zanardelli

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Commerciale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☒ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 2

ID edificio: 86

Località: Calvisano - Via S. Martino

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☐ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☒ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Residenziale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☒ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 3

ID edificio: 87

Località: Calvisano - Piazza XX Settembre

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Residenziale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 3

ID edificio: 88

Località: Calvisano - Via S. Martino

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Residenziale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 3

ID edificio: 89

Località: Calvisano - Via S. Martino

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Residenziale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Prescrizioni:


RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☐ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☒ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

Si prescrive allineamento limite gronda rispetto all'edificio a fianco caratterizzato da altezza maggiore.

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 3

ID edificio: 90

Località: Calvisano - Via G. Zanardelli

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☐ COERENTE
☒ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Residenziale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 3

ID edificio: 91

Località: Calvisano - Via Garibaldi

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☐ ASSENTE
☒ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☐ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☒ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☐ COERENTE
☒ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Residenziale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 3

ID edificio: 92

Località: Calvisano - Via G. Zanardelli

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☐ ASSENTE
☒ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☐ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☒ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☐ COERENTE
☒ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Residenziale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 3

ID edificio: 94

Località: Calvisano - Via G. Zanardelli

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☐ OCCUPATO
☒ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☐ COERENTE
☒ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Residenziale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Prescrizioni:


RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☐ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☒ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

Si prescrive allineamento limite gronda rispetto all'edificio a fianco caratterizzato da altezza maggiore.

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 3

ID edificio: 95

Località: Calvisano - Via S. Martino

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Residenziale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☐ NON AMMESSO
☒ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 4

ID edificio: 149

Località: Calvisano - Via Mazzucchelli

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☐ OCCUPATO
☒ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Commerciale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 4

ID edificio: 150

Località: Calvisano - Via G. Zanardelli

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☐ ASSENTE
☒ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☐ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☒ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 4

ID edificio: 151

Località: Calvisano - Via G. Zanardelli

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☐ ASSENTE
☒ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☐ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☒ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Residenziale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 4

ID edificio: 152

Località: Calvisano - Via G. Zanardelli

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Residenziale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☐ NON AMMESSO
☒ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 5

ID edificio: 153

Località: Calvisano - Via Mazzucchelli

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☐ OCCUPATO
☒ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Commerciale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 5

ID edificio: 154

Località: Calvisano - Via Mazzucchelli

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☐ OCCUPATO
☒ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Commerciale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 5

ID edificio: 155

Località: Calvisano - Via Mazzucchelli

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☐ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☒ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Residenziale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 5

ID edificio: 156

Località: Calvisano - Via Mazzucchelli

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☐ ASSENTE
☒ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☐ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☒ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Residenziale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 5

ID edificio: 157

Località: Calvisano - Via Mazzucchelli

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☐ COERENTE
☒ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Edifici religiosi

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Edifici religiosi

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 5

ID edificio: 158

Località: Calvisano - Via G. Zanardelli

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☐ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☒ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☐ COERENTE
☒ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Edifici religiosi

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Edifici religiosi

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 5

ID edificio: 159

Località: Calvisano - Via G. Zanardelli

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☐ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☒ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☒ TIPOLOGICA
☐ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 5

ID edificio: 160

Località: Calvisano - Via G. Zanardelli

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☐ COERENTE
☒ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Edifici religiosi

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Edifici religiosi

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 5

ID edificio: 165

Località: Calvisano - Via IV Novembre

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☐ DI CONTESTO
☒ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☐ COERENTE
☒ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Residenziale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☒ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 5

ID edificio: 166

Località: Calvisano - Via IV Novembre

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☐ DI CONTESTO
☒ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☐ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☒ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Commerciale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 5

ID edificio: 170

Località: Calvisano - Via S. Silvestro

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☐ OCCUPATO
☒ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Servizi e attrezzature di interesse generale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Servizi e attrezzature di interesse generale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 5

ID edificio: 222

Località: Calvisano - Via S. Silvestro

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☐ DI CONTESTO
☒ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☐ COERENTE
☒ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Residenziale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 5

ID edificio: 225

Località: Calvisano - Piazza S. Silvestro

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☒ TIPOLOGICA
☐ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Edifici religiosi

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 5

ID edificio: 227

Località: Calvisano - Via Stazione

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☐ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☒ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☐ DI CONTESTO
☒ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☐ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☒ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Servizi e attrezzature di interesse generale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☒ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 5

ID edificio: 93

Località: Calvisano - Via IV Novembre

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☐ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☒ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☐ DI CONTESTO
☒ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☐ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☒ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Box auto

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☒ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 6

ID edificio: 161

Località: Calvisano - Via S. Silvestro

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Residenziale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 6

ID edificio: 162

Località: Calvisano - Via Mazzucchelli

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Residenziale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 6

ID edificio: 163

Località: Calvisano - Via Mazzucchelli

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Residenziale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 6

ID edificio: 164

Località: Calvisano - Via Mazzucchelli

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Residenziale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 7

ID edificio: 168

Località: Calvisano - Via Castelvechio

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☐ DI CONTESTO
☒ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☐ COERENTE
☒ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Residenziale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☒ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 8

ID edificio: 139

Località: Calvisano - Piazza XX Settembre

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Residenziale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 8

ID edificio: 144

Località: Calvisano - Vicolo S. Silvestro

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☐ EDIFICIO PRINCIPALE
☒ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Residenziale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 8

ID edificio: 145

Località: Calvisano - Piazza S. Silvestro

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☒ TIPOLOGICA
☐ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Edifici religiosi

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Edifici religiosi

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 8

ID edificio: 146

Località: Calvisano - Vicolo Trento

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Residenziale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 8

ID edificio: 148

Località: Calvisano - Piazza S. Silvestro

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Residenziale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 9

ID edificio: 129

Località: Calvisano - Via G. Zanardelli

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Commerciale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 9

ID edificio: 130

Località: Calvisano - Vicolo Trieste

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Residenziale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 9

ID edificio: 131

Località: Calvisano - Vicolo Trento

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Residenziale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 9

ID edificio: 132

Località: Calvisano - Vicolo Trieste

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Residenziale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 9

ID edificio: 133

Località: Calvisano - Vicolo Trieste

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Residenziale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 9

ID edificio: 134

Località: Calvisano - Vicolo Trento

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Residenziale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 9

ID edificio: 135

Località: Calvisano - Vicolo Trieste

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☐ EDIFICIO PRINCIPALE
☒ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Box auto

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 9

ID edificio: 136

Località: Calvisano - Piazza S. Silvestro

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☐ ASSENTE
☒ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Residenziale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 9

ID edificio: 137

Località: Calvisano - Via G. Zanardelli

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Commerciale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 9

ID edificio: 138

Località: Calvisano - Vicolo Trento

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Residenziale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 10

ID edificio: 190

Località: Calvisano - Via Roma

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☐ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☒ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☒ TIPOLOGICA
☐ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 10

ID edificio: 191

Località: Calvisano - Piazza S. Silvestro

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Commerciale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 10

ID edificio: 192

Località: Calvisano - Via Cavour

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Commerciale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 10

ID edificio: 193

Località: Calvisano - Piazza S. Silvestro

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Residenziale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 10

ID edificio: 194

Località: Calvisano - Piazza S. Silvestro

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Commerciale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 10

ID edificio: 195

Località: Calvisano - Via Roma

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☐ EDIFICIO PRINCIPALE
☒ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 10

ID edificio: 196

Località: Calvisano - Via Roma

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Residenziale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 10

ID edificio: 197

Località: Calvisano - Piazza S. Silvestro

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Commerciale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 10

ID edificio: 198

Località: Calvisano - Via Cavour

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Residenziale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 10

ID edificio: 199

Località: Calvisano - Via Cavour

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Residenziale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 10

ID edificio: 200

Località: Calvisano - Via S. Francesco d'Assisi

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Residenziale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 10

ID edificio: 205

Località: Calvisano - Via S. Francesco d'Assisi

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Commerciale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 10

ID edificio: 206

Località: Calvisano - Via Cavour

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Box auto

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 10

ID edificio: 209

Località: Calvisano - Via Cavour

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☐ DI CONTESTO
☒ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☐ COERENTE
☒ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Residenziale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☒ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 10

ID edificio: 210

Località: Calvisano - Via S. Francesco d'Assisi

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Residenziale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 10

ID edificio: 215

Località: Calvisano - Via Cavour

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☐ DI CONTESTO
☒ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☐ COERENTE
☒ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Residenziale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☒ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 10

ID edificio: 216

Località: Calvisano - Via Cavour

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☐ DI CONTESTO
☒ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☐ COERENTE
☒ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Residenziale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☒ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 10

ID edificio: 217

Località: Calvisano - Viale Stazione

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☐ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☒ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☐ DI CONTESTO
☒ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☐ COERENTE
☒ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Box auto

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☒ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 10

ID edificio: 218

Località: Calvisano - Viale Stazione

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☐ DI CONTESTO
☒ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☐ COERENTE
☒ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Residenziale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 10

ID edificio: 219

Località: Calvisano - Viale Stazione

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☐ DI CONTESTO
☒ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☐ COERENTE
☒ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Residenziale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 10

ID edificio: 220

Località: Calvisano - Viale Stazione

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
- ☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
- ☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
- ☐ PARZIALE
- ☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
- ☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
- ☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
- ☐ DI CONTESTO
- ☒ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☐ COERENTE
- ☒ PARZIALMENTE COERENTE
- ☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Residenziale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
- ☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
- ☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
- ☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
- ☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 10

ID edificio: 221

Località: Calvisano - Via S. Francesco d'Assisi

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☐ DI CONTESTO
☒ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☐ COERENTE
☒ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Residenziale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☒ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 10

ID edificio: 223

Località: Calvisano - Viale Stazione

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☐ EDIFICIO PRINCIPALE
☒ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☐ DI CONTESTO
☒ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☐ COERENTE
☒ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Box auto

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☒ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 11

ID edificio: 201

Località: Calvisano - Largo della Repubblica

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Commerciale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 11

ID edificio: 202

Località: Calvisano - Largo della Repubblica

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☐ COERENTE
☒ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Commerciale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 11

ID edificio: 203

Località: Calvisano - Largo della Repubblica

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Commerciale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 11

ID edificio: 204

Località: Calvisano - Largo della Repubblica

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Commerciale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 11

ID edificio: 207

Località: Calvisano - Largo della Repubblica

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
- ☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
- ☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
- ☐ PARZIALE
- ☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
- ☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
- ☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
- ☒ DI CONTESTO
- ☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☐ COERENTE
- ☒ PARZIALMENTE COERENTE
- ☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Commerciale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
- ☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
- ☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
- ☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
- ☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 11

ID edificio: 208

Località: Calvisano - Largo della Repubblica

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Residenziale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 11

ID edificio: 211

Località: Calvisano - Largo della Repubblica

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☐ COERENTE
☒ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Commerciale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 11

ID edificio: 212

Località: Calvisano - Via Cavour

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Commerciale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 11

ID edificio: 214

Località: Calvisano - Largo della Repubblica

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Commerciale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 12

ID edificio: 179

Località: Calvisano - Via De Amicis

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Commerciale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Servizi e attrezzature di interesse generale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 12

ID edificio: 180

Località: Calvisano - Via De Amicis

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☒ TIPOLOGICA
☐ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Edifici religiosi

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 12

ID edificio: 181

Località: Calvisano - Largo della Repubblica

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
- ☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
- ☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
- ☐ PARZIALE
- ☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
- ☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
- ☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
- ☒ DI CONTESTO
- ☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
- ☐ PARZIALMENTE COERENTE
- ☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Commerciale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
- ☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
- ☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
- ☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
- ☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 12

ID edificio: 183

Località: Calvisano - Largo della Repubblica

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Commerciale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 12

ID edificio: 184

Località: Calvisano - Via Dante

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☐ OCCUPATO
☒ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☐ DI CONTESTO
☒ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☐ COERENTE
☒ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Residenziale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☒ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 12

ID edificio: 185

Località: Calvisano - Via Cervi

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
- ☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
- ☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
- ☐ PARZIALE
- ☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
- ☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
- ☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
- ☒ DI CONTESTO
- ☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
- ☐ PARZIALMENTE COERENTE
- ☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Residenziale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
- ☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
- ☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
- ☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
- ☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 12

ID edificio: 186

Località: Calvisano - Largo della Repubblica

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
- ☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
- ☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
- ☐ PARZIALE
- ☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
- ☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
- ☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
- ☒ DI CONTESTO
- ☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
- ☐ PARZIALMENTE COERENTE
- ☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Commerciale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
- ☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
- ☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
- ☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
- ☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 12

ID edificio: 187

Località: Calvisano - Via Dante

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☐ DI CONTESTO
☒ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☐ COERENTE
☒ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Residenziale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 12

ID edificio: 188

Località: Calvisano - Via Dante

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☐ DI CONTESTO
☒ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☐ COERENTE
☒ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Commerciale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☒ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 12

ID edificio: 189

Località: Calvisano - Via Dante

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☐ ASSENTE
☒ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Residenziale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 12

ID edificio: 226

Località: Calvisano - Via De Amicis

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☒ TIPOLOGICA
☐ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Edifici religiosi

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Edifici religiosi

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 13

ID edificio: 115

Località: Calvisano - Piazza Caduti

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
- ☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
- ☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
- ☐ PARZIALE
- ☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
- ☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
- ☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
- ☒ DI CONTESTO
- ☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
- ☐ PARZIALMENTE COERENTE
- ☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Servizi e attrezzature di interesse generale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Servizi e attrezzature di interesse generale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
- ☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
- ☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
- ☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
- ☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 13

ID edificio: 116

Località: Calvisano - Piazza Caduti

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
- ☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
- ☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
- ☐ PARZIALE
- ☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
- ☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
- ☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
- ☒ DI CONTESTO
- ☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
- ☐ PARZIALMENTE COERENTE
- ☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Residenziale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
- ☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
- ☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
- ☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
- ☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 14

ID edificio: 100

Località: Calvisano - Via Lechi

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Commerciale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 14

ID edificio: 101

Località: Calvisano - Via Lechi

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☐ EDIFICIO PRINCIPALE
☒ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Commerciale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 14

ID edificio: 102

Località: Calvisano - Via Cairoli

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Commerciale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 14

ID edificio: 103

Località: Calvisano - Via Lechi

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Residenziale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 14

ID edificio: 105

Località: Calvisano - Via Lechi

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
- ☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
- ☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
- ☐ PARZIALE
- ☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
- ☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
- ☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
- ☐ DI CONTESTO
- ☒ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☐ COERENTE
- ☒ PARZIALMENTE COERENTE
- ☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Commerciale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
- ☒ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
- ☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
- ☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 14

ID edificio: 96

Località: Calvisano - Via Lechi

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Commerciale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 14

ID edificio: 97

Località: Calvisano - Via Cairoli

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☐ DI CONTESTO
☒ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☐ COERENTE
☒ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Residenziale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 15

ID edificio: 117

Località: Calvisano - Via G. Zanardelli

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Commerciale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 15

ID edificio: 118

Località: Calvisano - Via Roma

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Commerciale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 15

ID edificio: 119

Località: Calvisano - Vicolo Trieste

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☐ EDIFICIO PRINCIPALE
☒ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☐ ASSENTE
☐ PARZIALE
☒ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☐ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☒ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☐ COERENTE
☒ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☒ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 15

ID edificio: 120

Località: Calvisano - Via Roma

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☒ TIPOLOGICA
☐ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Commerciale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 15

ID edificio: 121

Località: Calvisano - Via Roma

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Commerciale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 15

ID edificio: 122

Località: Calvisano - Via Roma

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Commerciale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 15

ID edificio: 123

Località: Calvisano - Vicolo Trieste

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Residenziale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 15

ID edificio: 124

Località: Calvisano - Via Roma

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☐ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☒ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☐ DI CONTESTO
☒ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☐ COERENTE
☒ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☒ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 15

ID edificio: 125

Località: Calvisano - Via Roma

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Commerciale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 15

ID edificio: 127

Località: Calvisano - Piazza XX Settembre

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Commerciale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 15

ID edificio: 128

Località: Calvisano - Piazza XX Settembre

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Commerciale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 16

ID edificio: 104

Località: Calvisano - Via Roma

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
- ☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
- ☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
- ☐ PARZIALE
- ☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
- ☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
- ☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
- ☒ DI CONTESTO
- ☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
- ☐ PARZIALMENTE COERENTE
- ☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Commerciale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
- ☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
- ☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☐ NON AMMESSO
- ☒ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
- ☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 16

ID edificio: 106

Località: Calvisano - Via G. Zanardelli

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☐ COERENTE
☒ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Residenziale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 16

ID edificio: 107

Località: Calvisano - Via Roma

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☐ COERENTE
☒ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Commerciale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 16

ID edificio: 108

Località: Calvisano - Via Cairoli

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☐ COERENTE
☒ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Residenziale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO

IMMAGINE
NON PRESENTE



COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 16

ID edificio: 109

Località: Calvisano - Via Roma

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Commerciale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 16

ID edificio: 110

Località: Calvisano - Via Cairoli

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Residenziale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO

IMMAGINE
NON PRESENTE



COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 16

ID edificio: 111

Località: Calvisano - Via G. Zanardelli

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Residenziale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☐ NON AMMESSO
☒ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 16

ID edificio: 112

Località: Calvisano - Via Roma

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☐ COERENTE
☒ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Residenziale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 16

ID edificio: 113

Località: Calvisano - Via Roma

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Commerciale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 16

ID edificio: 114

Località: Calvisano - Via Cairoli

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Residenziale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 17

ID edificio: 41

Località: Calvisano - Via Roma

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Commerciale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 17

ID edificio: 42

Località: Calvisano - Via Roma

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Commerciale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 18

ID edificio: 57

Località: Calvisano - Via XX Settembre

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Commerciale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☒ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 18

ID edificio: 59

Località: Calvisano - Via Roma

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☐ COERENTE
☒ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Commerciale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 18

ID edificio: 60

Località: Calvisano - Piazza XX Settembre

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Commerciale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☐ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 18

ID edificio: 61

Località: Calvisano - Via Roma

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Commerciale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 18

ID edificio: 62

Località: Calvisano - Piazza XX Settembre

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☐ COERENTE
☒ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Residenziale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 18

ID edificio: 63

Località: Calvisano - Via Roma

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☐ COERENTE
☒ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Commerciale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☐ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 18

ID edificio: 66

Località: Calvisano - Piazza XX Settembre

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Commerciale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 18

ID edificio: 67

Località: Calvisano - Via Roma

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☐ EDIFICIO PRINCIPALE
☒ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☐ DI CONTESTO
☒ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Box auto

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☒ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 18

ID edificio: 68

Località: Calvisano - Via Roma

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☐ EDIFICIO PRINCIPALE
☒ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☐ DI CONTESTO
☒ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Box auto

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☒ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 18

ID edificio: 69

Località: Calvisano - Via Roma

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Commerciale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 18

ID edificio: 70

Località: Calvisano - Piazza XX Settembre

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Residenziale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 18

ID edificio: 71

Località: Calvisano - Via G. Zanardelli

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☐ ASSENTE
☒ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☐ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☒ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Commerciale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 18

ID edificio: 72

Località: Calvisano - Via G. Zanardelli

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Commerciale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 19

ID edificio: 32

Località: Calvisano - Via Mazzini

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☐ ASSENTE
☒ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Residenziale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 19

ID edificio: 33

Località: Calvisano - Via Cairoli

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☐ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☒ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☐ COERENTE
☒ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Residenziale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 19

ID edificio: 34

Località: Calvisano - Via Cairoli

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Commerciale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 19

ID edificio: 35

Località: Calvisano - Via Mazzini

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Commerciale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 19

ID edificio: 36

Località: Calvisano - Via Mazzini

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Commerciale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 19

ID edificio: 37

Località: Calvisano - Via Cairoli

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☐ COERENTE
☒ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Residenziale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 19

ID edificio: 38

Località: Calvisano - Via Cairoli

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☐ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☒ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☐ DI CONTESTO
☒ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☐ COERENTE
☒ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Residenziale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☒ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO

IMMAGINE
NON PRESENTE



COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 19

ID edificio: 39

Località: Calvisano - Via G. Zanardelli

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Residenziale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 19

ID edificio: 40

Località: Calvisano - Via Mazzini

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Residenziale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 20

ID edificio: 10

Località: Calvisano - Via Lechi

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Residenziale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 20

ID edificio: 11

Località: Calvisano - Via Lechi

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Residenziale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 20

ID edificio: 12

Località: Calvisano - Via Lechi

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Residenziale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 20

ID edificio: 13

Località: Calvisano - Via Cairoli

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☐ EDIFICIO PRINCIPALE
☒ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☐ ASSENTE
☒ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☐ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☒ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☐ COERENTE
☒ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☒ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 20

ID edificio: 14

Località: Calvisano - Via Lechi

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Residenziale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 20

ID edificio: 15

Località: Calvisano - Via Cairoli

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☐ EDIFICIO PRINCIPALE
☒ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☐ ASSENTE
☒ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☐ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☒ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☐ COERENTE
☒ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☒ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 20

ID edificio: 16

Località: Calvisano - Via Cairoli

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Commerciale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 20

ID edificio: 17

Località: Calvisano - Via Lechi

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☐ EDIFICIO PRINCIPALE
☒ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☐ DI CONTESTO
☒ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☐ COERENTE
☒ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Commerciale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 20

ID edificio: 18

Località: Calvisano - Via Lechi

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☐ DI CONTESTO
☒ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☐ COERENTE
☒ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Commerciale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☒ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 20

ID edificio: 19

Località: Calvisano - Via Lechi

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
- ☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
- ☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
- ☐ PARZIALE
- ☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
- ☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
- ☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
- ☒ DI CONTESTO
- ☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
- ☐ PARZIALMENTE COERENTE
- ☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Residenziale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
- ☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
- ☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
- ☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
- ☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 20

ID edificio: 6

Località: Calvisano - Via Cairoli

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☐ COERENTE
☒ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Residenziale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 20

ID edificio: 7

Località: Calvisano - Via Lechi

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
- ☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
- ☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
- ☐ PARZIALE
- ☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
- ☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
- ☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
- ☒ DI CONTESTO
- ☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
- ☐ PARZIALMENTE COERENTE
- ☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Commerciale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
- ☒ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
- ☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
- ☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 20

ID edificio: 8

Località: Calvisano - Via Cairoli

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☐ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☒ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☐ ASSENTE
☒ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☐ OCCUPATO
☒ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Box auto

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☒ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 20

ID edificio: 9

Località: Calvisano - Via Cairoli

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☐ EDIFICIO PRINCIPALE
☒ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☐ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☒ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☐ DI CONTESTO
☒ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☐ COERENTE
☒ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Commerciale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☒ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 21

ID edificio: 25

Località: Calvisano - Via Roma

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☐ COERENTE
☒ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Residenziale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 21

ID edificio: 26

Località: Calvisano - Via Roma

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☐ EDIFICIO PRINCIPALE
☒ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☐ DI CONTESTO
☒ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☐ COERENTE
☒ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Commerciale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 21

ID edificio: 28

Località: Calvisano - Via Roma

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Commerciale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 21

ID edificio: 29

Località: Calvisano - Via Roma

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Commerciale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Prescrizioni:


RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☐ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☒ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

Si prescrive allineamento limite gronda rispetto all'edificio a fianco caratterizzato da altezza maggiore.

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 21

ID edificio: 31

Località: Calvisano - Via Roma

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Commerciale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Prescrizioni:


RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☐ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☒ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

Si prescrive allineamento limite gronda rispetto all'edificio a fianco caratterizzato da altezza maggiore.

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 22

ID edificio: 20

Località: Calvisano - Via Mazzini

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
- ☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
- ☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
- ☐ PARZIALE
- ☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
- ☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
- ☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
- ☐ DI CONTESTO
- ☒ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
- ☐ PARZIALMENTE COERENTE
- ☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Residenziale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
- ☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
- ☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
- ☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
- ☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 22

ID edificio: 21

Località: Calvisano - Via Mazzini

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☐ EDIFICIO PRINCIPALE
☒ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☐ DI CONTESTO
☒ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☐ COERENTE
☒ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☒ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 22

ID edificio: 23

Località: Calvisano - Via Mazzini

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Residenziale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 22

ID edificio: 24

Località: Calvisano - Via Mazzini

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Residenziale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 23

ID edificio: 43

Località: Calvisano - Piazza XX Settembre

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Residenziale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 23

ID edificio: 44

Località: Calvisano - Piazza XX Settembre

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Residenziale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 23

ID edificio: 47

Località: Calvisano - Piazza XX Settembre

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Residenziale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 23

ID edificio: 48

Località: Calvisano - Piazza XX Settembre

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Residenziale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione

ID nucleo: 23

ID edificio: 49

Località: Calvisano - Piazza XX Settembre

DATI DI RILEVAZIONE E ANALISI

CATEGORIA EDIFICIO

- ☒ EDIFICIO PRINCIPALE
☐ EDIFICIO PERTINENZIALE
☐ EDIFICIO ACCESSORIO

LIVELLO DI DISSESTO

- ☒ ASSENTE
☐ PARZIALE
☐ TOTALE

GRADO DI OCCUPAZIONE

- ☒ OCCUPATO
☐ PARZIALMENTE OCCUPATO
☐ NON OCCUPATO

TIPO DI RILEVANZA

- ☐ TIPOLOGICA
☒ DI CONTESTO
☐ NEUTRA / NESSUNA RILEVANZA

GRADO DI COERENZA

- ☒ COERENTE
☐ PARZIALMENTE COERENTE
☐ TOTALMENTE INCOERENTE

DEST. PREVALENTE - P. TERRA

Commerciale

DEST. PREV. - P. SUPERIORI

Residenziale

DATI OPERATIVI DI PROGETTO

GRADO DI OPERATIVITA'

- ☐ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 1° LIVELLO
☒ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LIVELLO
☐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Prescrizioni:

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

- ☒ NON AMMESSO
☐ AMMESSO - AI SENSI DEL TITOLO IV L.R. 12/2005
☐ AMMESSO SECONDO I LIMITI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Prescrizioni per recupero ai fini abitativi dei sottotetti:

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





COMUNE DI CALVISANO

Schede operative per la tutela e valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione
