



REGIONE LOMBARDIA
PROVINCIA DI BRESCIA


COMUNE DI CALVISANO

Variante **PGT**

L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m. e i.

DDP PDR PDS VAS

Piano dei Servizi



SINDACO

Arch. GIAMPAOLO TURINI

ASSESSORE ALL' URBANISTICA

Dott. MARCO PARI

CONSIGLIERE DELEGATO ALL'URBANISTICA,
LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PRIVATA

Ing. LORENZO COMINI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. GIANCARLO BARCELLANDI

DELIBERA DI ADOZIONE

D.C.C n. 42 del 16/11/2018

DELIBERA DI APPROVAZIONE

D.C.C n. 19 del 30/03/2019

TITOLO:

Schede ricognitive dei servizi esistenti

ELABORATO:

PS1A Var

SCALA:

-

DATA:

Marzo 2019

FASE:

Approvazione

REVISIONE:

1
2
3
4

DATA:

GRUPPO DI LAVORO
COORDINATORE ESTENSORE DELLA VARIANTE

Ing. Cesare Bertocchi

ASPETTI URBANISTICI

Pian. Alessandro Martinelli

Arch. Giovanna Michielin

Ing. Ilaria Garletti

Dott.ssa Pian. Giulia Barbera

Dott. Pian. Alessio Rossi

ASPETTI GEOLOGICI

Dott. Geol. Fabio Fenaroli

ASPETTI RETE ECOLOGICA

Dott.ssa Paola Antonelli

ASPETTI AMBIENTALI

Ing. Giuseppe Magro

Ing. Sergio Cavallari

CATALOGO DEI SERVIZI: AC - Attrezzature collettive


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: AC1-01
Categoria servizio: AC - Attrezzature collettive
Codice categoria: AC1

Tipo servizio: Attrezzature sportive

Denominazione: Campi da gioco
Indirizzo: Via Isorella
Località: Calvisano
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	4107	
Superficie coperta (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Accessibilità: marciapiede di accesso senza rampe

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: AC - Attrezzature collettive


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: AC1-02
Categoria servizio: AC - Attrezzature collettive
Codice categoria: AC1

Tipo servizio: Attrezzature sportive

Denominazione: Campi da gioco
Indirizzo: Via Polini
Località: Calvisano
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono
Superamento barriere architettoniche: SI
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 7377
Superficie coperta (mq): 0
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: Buono
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: Buono
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: AC - Attrezzature collettive


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: AC1-03
Categoria servizio: AC - Attrezzature collettive
Codice categoria: AC1

Tipo servizio: Attrezzature sportive

Denominazione: Campi sportivi
Indirizzo: Piazza San Silvestro
Località: Calvisano
Proprietà: Privata
Gestione: Privata
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono
Superamento barriere architettoniche: SI
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 5247
Superficie coperta (mq): 266
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: Buono
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: Buono
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Proprietario: Parrocchia di San Silvestro

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: AC - Attrezzature collettive


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: AC1-04
Categoria servizio: AC - Attrezzature collettive
Codice categoria: AC1

Tipo servizio: Attrezzature sportive

Denominazione: Stadio San Michele
Indirizzo: Via San Michele
Località: Calvisano
Proprietà: --
Gestione: --
Bacino di utenza: Territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Ottimo	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	43200	
Superficie coperta (mq):	1350	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: AC - Attrezzature collettive


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: AC1-05
Categoria servizio: AC - Attrezzature collettive
Codice categoria: AC1

Tipo servizio: Attrezzature sportive

Denominazione: Bocciodromo
Indirizzo: Via San Michele
Località: Calvisano
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Ottimo	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	--	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	2427	
Superficie coperta (mq):	1074	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: AC - Attrezzature collettive


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: AC1-06
Categoria servizio: AC - Attrezzature collettive
Codice categoria: AC1

Tipo servizio: Attrezzature sportive

Denominazione: Associazione Calcio Calvina Sport
Indirizzo: Via S. Michele
Località: Calvisano
Proprietà: --
Gestione: --
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono
Superamento barriere architettoniche: --
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 25147
Superficie coperta (mq): 544
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: Buono
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: AC - Attrezzature collettive


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: AC1-07
Categoria servizio: AC - Attrezzature collettive
Codice categoria: AC1

Tipo servizio: Attrezzature sportive

Denominazione: Sala Polivalente Beata Cristina
Indirizzo: Via S. Michele
Località: Calvisano
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	--	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	3707	
Superficie coperta (mq):	1509	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: AC - Attrezzature collettive


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: AC1-08
Categoria servizio: AC - Attrezzature collettive
Codice categoria: AC1

Tipo servizio: Attrezzature sportive

Denominazione: Campi sportivi
Indirizzo: Via Fiume Chiese
Località: Mezzane
Proprietà: Privata
Gestione: Privata
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono
Superamento barriere architettoniche: SI
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 6668
Superficie coperta (mq): 0
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: Buono
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: Buono
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Proprietario: Parrocchia S.Maria Nascente

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: AC - Attrezzature collettive


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: AC1-09
Categoria servizio: AC - Attrezzature collettive
Codice categoria: AC1

Tipo servizio: Attrezzature sportive

Denominazione: Campi sportivi
Indirizzo: Via Santa Maria della Rosa
Località: Malpaga
Proprietà: Privata
Gestione: Privata
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	4178	
Superficie coperta (mq):	192	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Proprietario: Parrocchia di Santa Maria della Rosa

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: AC - Attrezzature collettive


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: AC1-10
Categoria servizio: AC - Attrezzature collettive
Codice categoria: AC1

Tipo servizio: Attrezzature sportive

Denominazione: Campi sportivi
Indirizzo: Via Kennedy
Località: Viadana
Proprietà: Privata
Gestione: Privata
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono
Superamento barriere architettoniche: SI
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 13821
Superficie coperta (mq): 60
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: Buono
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: Buono
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Proprietario: Parrocchia S. Maria Annunciata

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: AC - Attrezzature collettive


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: AC1-11
Categoria servizio: AC - Attrezzature collettive
Codice categoria: AC1

Tipo servizio: Attrezzature sportive

Denominazione: Poligono di tiro
Indirizzo: Via Zappaglia
Località: Calvisano
Proprietà: --
Gestione: --
Bacino di utenza: Territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	--	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	27408	
Superficie coperta (mq):	187	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: AC - Attrezzature collettive

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: AC1-12

Categoria servizio: AC - Attrezzature collettive

Codice categoria: AC1

Tipo servizio: Attrezzature sportive

Denominazione:

Indirizzo: Via Zappaglia


Località: Calvisano

Proprietà: --

Gestione: --

Bacino di utenza: Territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono

Superamento barriere architettoniche: --

Capienza (utenti):

Superficie fondiaria (mq): 63435

Superficie coperta (mq):

Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --

Obiettivo grado fruibilità: --

Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: --

Obiettivo grado accessibilità: --

Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: AC - Attrezzature collettive


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: AC2-01
Categoria servizio: AC - Attrezzature collettive
Codice categoria: AC2

Tipo servizio: Centri culturali

Denominazione: Chiesa sconsacrata di San Michele
Indirizzo: Via San Michele
Località: Calvisano
Proprietà: --
Gestione: --
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	--	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	2053	
Superficie coperta (mq):	484	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Al suo interno Museo della civiltà contadina

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: AC - Attrezzature collettive


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: AC5-01
Categoria servizio: AC - Attrezzature collettive
Codice categoria: AC5

Tipo servizio: Associazioni culturali

Denominazione: Sede degli Alpini
Indirizzo: Via Brescia
Località: Calvisano
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Ottimo	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	2035	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: AC - Attrezzature collettive


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: AC5-02
Categoria servizio: AC - Attrezzature collettive
Codice categoria: AC5

Tipo servizio: Associazioni culturali

Denominazione: Caritas
Indirizzo: Viale Stazione
Località: Calvisano
Proprietà: --
Gestione: --
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: --
Superamento barriere architettoniche: --
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 2331
Superficie coperta (mq): 697
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: Buono
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: AC - Attrezzature collettive


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: AC6-01
Categoria servizio: AC - Attrezzature collettive
Codice categoria: AC6

Tipo servizio: Centri civici

Denominazione: Sala Civica
Indirizzo: Via Gaetano Donizetti
Località: Malpaga
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	--	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	1077	
Superficie coperta (mq):	251	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: AC - Attrezzature collettive


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: AC8-01
Categoria servizio: AC - Attrezzature collettive
Codice categoria: AC8

Tipo servizio: Centro di culto

Denominazione: Chiesa di San Silvestro
Indirizzo: Piazza San Silvestro
Località: Calvisano
Proprietà: Privata
Gestione: Privata
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono
Superamento barriere architettoniche: SI
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 1607
Superficie coperta (mq): 1043
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: Buono
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: AC - Attrezzature collettive


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: AC8-02
Categoria servizio: AC - Attrezzature collettive
Codice categoria: AC8

Tipo servizio: Centro di culto

Denominazione: Chostro domenicano
Indirizzo: Via Fratelli Cervi
Località: Calvisano
Proprietà: Privata
Gestione: Privata
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: --
Superamento barriere architettoniche: --
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 574
Superficie coperta (mq): 574
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: --
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: AC - Attrezzature collettive


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: AC8-03
Categoria servizio: AC - Attrezzature collettive
Codice categoria: AC8

Tipo servizio: Centro di culto

Denominazione: Chiesa Madonna delle Bradelle
Indirizzo: Via delle Rimembranze
Località: Calvisano
Proprietà: Privata
Gestione: Privata
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	--	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	562	
Superficie coperta (mq):	562	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: AC - Attrezzature collettive


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: AC8-04
Categoria servizio: AC - Attrezzature collettive
Codice categoria: AC8

Tipo servizio: Centro di culto

Denominazione: Chiesa di S. Giovanni Battista
Indirizzo: Piazza S. Silvestro
Località: Calvisano
Proprietà: Privata
Gestione: Privata
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: --
Superamento barriere architettoniche: --
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 249
Superficie coperta (mq): 249

Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --

Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: --
Obiettivo grado accessibilità: --

Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: AC - Attrezzature collettive


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: AC8-05
Categoria servizio: AC - Attrezzature collettive
Codice categoria: AC8

Tipo servizio: Centro di culto

Denominazione: Chiesa di Santa Maria Nascente
Indirizzo: Via Risorgimento
Località: Mezzane
Proprietà: Privata
Gestione: Privata
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono
Superamento barriere architettoniche: SI
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 2786
Superficie coperta (mq): 1103
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: Buono
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Proprietario: Parrocchia di Santa Maria Nascente

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: AC - Attrezzature collettive


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: AC8-06
Categoria servizio: AC - Attrezzature collettive
Codice categoria: AC8

Tipo servizio: Centro di culto

Denominazione: Chiesa di Santa Maria Annunciata
Indirizzo: Via Kennedy
Località: Viadana
Proprietà: Privata
Gestione: Privata
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	2078	
Superficie coperta (mq):	654	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Proprietario: Parrocchia di S. Maria Annunciata

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: AC - Attrezzature collettive


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: AC8-07
Categoria servizio: AC - Attrezzature collettive
Codice categoria: AC8

Tipo servizio: Centro di culto

Denominazione: Chiesa Santa Maria della Rosa
Indirizzo: Via S. Maria della Rosa
Località: Malpaga
Proprietà: Privata
Gestione: Privata
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	1402	
Superficie coperta (mq):	694	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Proprietario: Parrocchia di S. Maria della Rosa

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: AC - Attrezzature collettive


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: AC9-01
Categoria servizio: AC - Attrezzature collettive
Codice categoria: AC9

Tipo servizio: Oratori

Denominazione: Oratorio di Santa Maria Annunciata
Indirizzo: Via Kennedy
Località: Viadana
Proprietà: Privata
Gestione: Privata
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono
Superamento barriere architettoniche: SI
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 4752
Superficie coperta (mq): 1171
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: Buono
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Proprietario: Parrocchia di S. Maria Annuncita

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: AC - Attrezzature collettive


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: AC9-02
Categoria servizio: AC - Attrezzature collettive
Codice categoria: AC9

Tipo servizio: Oratori

Denominazione: Oratorio di Santa Maria della Rosa
Indirizzo: Via S. Maria della Rosa
Località: Malpaga
Proprietà: Privata
Gestione: Privata
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	511	
Superficie coperta (mq):	136	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Proprietario: Parrocchia di S. Maria della Rosa

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: AC - Attrezzature collettive


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: AC9-03
Categoria servizio: AC - Attrezzature collettive
Codice categoria: AC9

Tipo servizio: Oratori

Denominazione: Oratorio di San Silvestro
Indirizzo: Piazza S. Silvestro
Località: Calvisano
Proprietà: Privata
Gestione: Privata
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	211	
Superficie coperta (mq):	211	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Proprietario: Oratorio di San Silvestro

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: AS - Attrezzature sanitarie e assistenziali


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: AS1-01
Categoria servizio: AS - Attrezzature sanitarie e assistenziali
Codice categoria: AS1

Tipo servizio: Ambulatori

Denominazione: Croce Rossa Italiana
Indirizzo: Via dell'industria
Località: Calvisano
Proprietà: --
Gestione: --
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono
Superamento barriere architettoniche: SI
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 1400
Superficie coperta (mq):
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: Buono
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: AS - Attrezzature sanitarie e assistenziali


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: AS3-01
Categoria servizio: AS - Attrezzature sanitarie e assistenziali
Codice categoria: AS3

Tipo servizio: Residenze socio-assistenziali

Denominazione: Casa di riposo Beata Cristina
Indirizzo: Via del Benefattori
Località: Calvisano
Proprietà: Privata
Gestione: Privata
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:	chiesa
Superamento barriere architettoniche:	SI		
Capienza (utenti):			
Superficie fondiaria (mq):	5706		
Superficie coperta (mq):	1413		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Proprietario: Fondazione ONLUS Beata Cristina

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: AS - Attrezzature sanitarie e assistenziali


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: AS5-01
Categoria servizio: AS - Attrezzature sanitarie e assistenziali
Codice categoria: AS5

Tipo servizio: Sede ASL

Denominazione:
Indirizzo: Via Angelo Canossi
Località: Calvisano
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono
Superamento barriere architettoniche: --
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 575
Superficie coperta (mq): 367
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: Buono
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: AU - Attrezzature urbane


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: AU10-01
Categoria servizio: AU - Attrezzature urbane
Codice categoria: AU10

Tipo servizio: Attrezzature per la mobilità

Denominazione: Stazione
Indirizzo: Viale Stazione
Località: Calvisano
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	5178	
Superficie coperta (mq):	547	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: AU - Attrezzature urbane


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: AU1-01
Categoria servizio: AU - Attrezzature urbane
Codice categoria: AC1

Tipo servizio: Sedi di amministrazione comunale

Denominazione: Municipio
Indirizzo: Piazza Caduti
Località: Calvisano
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono
Superamento barriere architettoniche: SI
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 1006
Superficie coperta (mq): 721
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: Buono
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: AU - Attrezzature urbane


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: AU4-01
Categoria servizio: AU - Attrezzature urbane
Codice categoria: AU4

Tipo servizio: Strutture per la sicurezza

Denominazione: Comando dei Carabinieri di Calvisano
Indirizzo: Via Zilie Superiori
Località: Calvisano
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono
Superamento barriere architettoniche: SI
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 2148
Superficie coperta (mq):
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: Buono
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: AU - Attrezzature urbane


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: AU6-01
Categoria servizio: AU - Attrezzature urbane
Codice categoria: AU6

Tipo servizio: Strutture mortuarie

Denominazione: Cimitero Vecchio
Indirizzo: Via delle Rimembranze
Località: Calvisano
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	2723	
Superficie coperta (mq):	97	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: AU - Attrezzature urbane


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: AU6-02
Categoria servizio: AU - Attrezzature urbane
Codice categoria: AU6

Tipo servizio: Strutture mortuarie

Denominazione: Cimitero
Indirizzo: Via delle Rimembranze
Località: Calvisano
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	8217	
Superficie coperta (mq):	143	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: AU - Attrezzature urbane


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: AU6-03
Categoria servizio: AU - Attrezzature urbane
Codice categoria: AU6

Tipo servizio: Strutture mortuarie

Denominazione: Cimitero
Indirizzo: Via Donatello
Località: Calvisano
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	2159	
Superficie coperta (mq):	69	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: AU - Attrezzature urbane


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: AU6-04
Categoria servizio: AU - Attrezzature urbane
Codice categoria: AU6

Tipo servizio: Strutture mortuarie

Denominazione: Cimitero
Indirizzo: Via Oriani
Località: Viadana
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	2601	
Superficie coperta (mq):	58	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: AU - Attrezzature urbane


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: AU6-05
Categoria servizio: AU - Attrezzature urbane
Codice categoria: AU6

Tipo servizio: Strutture mortuarie

Denominazione: Cimitero di Mezzane di Calvisano
Indirizzo: Via Cucca
Località: Mezzane
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	--	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	--	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	3055	
Superficie coperta (mq):	180	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: AU - Attrezzature urbane


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: AU8-01
Categoria servizio: AU - Attrezzature urbane
Codice categoria: AU8

Tipo servizio: Altre attrezzature tecnologiche

Denominazione:
Indirizzo: Via dell'industria
Località: Calvisano
Proprietà: --
Gestione: --
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	--	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	--	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	34	
Superficie coperta (mq):	16	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: AU - Attrezzature urbane


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: AU8-02
Categoria servizio: AU - Attrezzature urbane
Codice categoria: AU8

Tipo servizio: Altre attrezzature tecnologiche

Denominazione:
Indirizzo: Via Angelo Canossi
Località: Calvisano
Proprietà: --
Gestione: --
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	--	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	--	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	10	
Superficie coperta (mq):	4	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: AU - Attrezzature urbane


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: AU8-03
Categoria servizio: AU - Attrezzature urbane
Codice categoria: AU8

Tipo servizio: Altre attrezzature tecnologiche

Denominazione:
Indirizzo: Vicolo Trento
Località: Calvisano
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	--	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	319	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: AU - Attrezzature urbane


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: AU8-04
Categoria servizio: AU - Attrezzature urbane
Codice categoria: AU8

Tipo servizio: Altre attrezzature tecnologiche

Denominazione:
Indirizzo: Via Dante
Località: Calvisano
Proprietà: --
Gestione: --
Bacino di utenza: --

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	--	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	1036	
Superficie coperta (mq):	242	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: AU - Attrezzature urbane

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: AU8-06

Categoria servizio: AU - Attrezzature urbane

Codice categoria: AU8

Tipo servizio: Altre attrezzature tecnologiche

Denominazione:

Indirizzo: Via Bonincontro


Località: Calvisano

Proprietà: --

Gestione: --

Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	--	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	30	
Superficie coperta (mq):	10	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: AU - Attrezzature urbane

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: AU8-07

Categoria servizio: AU - Attrezzature urbane

Codice categoria: AU8

Tipo servizio: Altre attrezzature tecnologiche

Denominazione:

Indirizzo: Via Monsignor Giuseppe Fiorini


Località: Calvisano

Proprietà: --

Gestione: --

Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	--	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	16	
Superficie coperta (mq):	16	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: AU - Attrezzature urbane


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: AU8-08
Categoria servizio: AU - Attrezzature urbane
Codice categoria: AU8

Tipo servizio: Altre attrezzature tecnologiche

Denominazione:
Indirizzo: Via San Felice
Località: Calvisano
Proprietà: --
Gestione: --
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	--	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	198	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: AU - Attrezzature urbane


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: AU8-09
Categoria servizio: AU - Attrezzature urbane
Codice categoria: AU8

Tipo servizio: Altre attrezzature tecnologiche

Denominazione:
Indirizzo: Via Donatori di Sangue
Località: Calvisano
Proprietà: --
Gestione: --
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	--	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	610	
Superficie coperta (mq):	15	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: AU - Attrezzature urbane


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: AU9-01
Categoria servizio: AU - Attrezzature urbane
Codice categoria: AU9

Tipo servizio: Piattaforme ecologiche

Denominazione: Isola ecologica
Indirizzo: Via Brescia
Località: Viadana
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	6978	
Superficie coperta (mq):	653	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: IS - Attrezzature per l'istruzione


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: IS2-01
Categoria servizio: IS - Attrezzature per l'istruzione
Codice categoria: IS2

Tipo servizio: Scuola dell'infanzia

Denominazione: Scuola materna "Augusto Bonaldi"
Indirizzo: Viale Stazione
Località: Calvisano
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	3042	
Superficie coperta (mq):	1038	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: IS - Attrezzature per l'istruzione


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: IS2-02
Categoria servizio: IS - Attrezzature per l'istruzione
Codice categoria: IS2

Tipo servizio: Scuola dell'infanzia

Denominazione: Scuola Materna Mezzane
Indirizzo: Via Fiume Chiese
Località: Mezzane
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono
Superamento barriere architettoniche: SI
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 4002
Superficie coperta (mq):
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: Buono
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: IS - Attrezzature per l'istruzione


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: IS2-03
Categoria servizio: IS - Attrezzature per l'istruzione
Codice categoria: IS2

Tipo servizio: Scuola dell'infanzia

Denominazione: Scuola Materna "Il Girotondo"
Indirizzo: Via Amerigo Vespucci
Località: Viadana
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	2810	
Superficie coperta (mq):	602	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: IS - Attrezzature per l'istruzione


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: IS3-01
Categoria servizio: IS - Attrezzature per l'istruzione
Codice categoria: IS3

Tipo servizio: Scuola primaria

Denominazione: Scuole Elementari Mezzane
Indirizzo: Via Conte Berardo Maggi
Località: Mezzane
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	--	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	3537	
Superficie coperta (mq):	840	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: IS - Attrezzature per l'istruzione


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: IS3-02
Categoria servizio: IS - Attrezzature per l'istruzione
Codice categoria: IS3

Tipo servizio: Scuola primaria

Denominazione: Scuola elementare "De Amicis"
Indirizzo: Via Fratelli Cervi
Località: Calvisano
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	4399	
Superficie coperta (mq):	1251	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: IS - Attrezzature per l'istruzione


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: IS3-03
Categoria servizio: IS - Attrezzature per l'istruzione
Codice categoria: IS3

Tipo servizio: Scuola primaria

Denominazione: Scuola di Viadana
Indirizzo: Via Amerigo Vespucci
Località: Viadana
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	1798	
Superficie coperta (mq):	387	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: IS - Attrezzature per l'istruzione


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: IS4-01
Categoria servizio: IS - Attrezzature per l'istruzione
Codice categoria: IS4

Tipo servizio: Scuola secondaria I grado

Denominazione: Scuola Media
Indirizzo: Via San Michele
Località: Calvisano
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:	Attrezzature spo
Superamento barriere architettoniche:	SI		
Capienza (utenti):			
Superficie fondiaria (mq):	7930		
Superficie coperta (mq):	784		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-001
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione: --
Indirizzo: Piazza Leonardo da Vinci
Località: Malpaga
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	--	
Capienza (utenti):	6 posti auto	
Superficie fondiaria (mq):	509	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-002
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione: --
Indirizzo: Via Kennedy
Località: Viadana
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche: --
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 2121
Superficie coperta (mq):

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: -- Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità: --

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: Buono Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità: --

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-003
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione: Parcheggio
Indirizzo: SP37
Località: Calvisano
Proprietà: --
Gestione: --
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):	40 posti auto	
Superficie fondiaria (mq):	2077	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-004
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione: Parcheggio
Indirizzo: Via San Felice
Località: Calvisano
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	1861	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-005
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione: Parcheggio
Indirizzo: Via Vittorio Bachelet
Località: Calvisano
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono
Superamento barriere architettoniche: SI
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 195
Superficie coperta (mq):
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: Buono
Obiettivo grado accessibilità: Buono
Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-006
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggi

Denominazione: Parcheggi
Indirizzo: Via Palestro
Località: Calvisano
Proprietà: --
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):	8 posti auto	
Superficie fondiaria (mq):	171	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-007
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggi

Denominazione: Parcheggi
Indirizzo: Via Raffaello Sanzio
Località: Calvisano
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):	23 posti auto	
Superficie fondiaria (mq):	769	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-008
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione: Parcheggio
Indirizzo: Via Don Elio Speltoni
Località: Mezzane
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):	5 posti auto	
Superficie fondiaria (mq):	44	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-009
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione: Parcheggio
Indirizzo: Via de Amicis
Località: Calvisano
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono
Superamento barriere architettoniche: SI
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 743
Superficie coperta (mq):
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: Buono
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-010
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione: Parcheggio
Indirizzo: Via Santa Barbara
Località: Mezzane
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):	8 posti auto	
Superficie fondiaria (mq):	100	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-011
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggi

Denominazione: Parcheggi
Indirizzo: Via Santa Barbara
Località: Mezzane
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):	8 posti auto	
Superficie fondiaria (mq):	100	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-012
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione:
Indirizzo: Via S. Francesco D'Assisi
Località: Calvisano
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche: --
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 62
Superficie coperta (mq):

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: -- Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità: --

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: Buono Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità: --

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-013
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione: Parcheggio
Indirizzo: Via Alcide de Gasperi
Località: Viadana
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):	6 posti auto	
Superficie fondiaria (mq):	175	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-014
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione: Parcheggio
Indirizzo: Via S. Agata
Località: Viadana
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):	5 posti auto	
Superficie fondiaria (mq):	103	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-015
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione: Parcheggio
Indirizzo: Via S. Agata
Località: Viadana
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):	5 posti auto	
Superficie fondiaria (mq):	94	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-016
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione: Parcheggio
Indirizzo: Via Recanati
Località: Viadana
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):	6 posti auto	
Superficie fondiaria (mq):	97	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-017
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione: Parcheggio
Indirizzo: Via Recanati
Località: Viadana
Proprietà: Comunale
Gestione: Privata
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):	5 posti auto	
Superficie fondiaria (mq):	86	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-018
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggi

Denominazione: Parcheggi
Indirizzo: Via Recanati
Località: Viadana
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):	5 posti auto	
Superficie fondiaria (mq):	81	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	Buono	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-019
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione: Parcheggio
Indirizzo: Via Alcide de Gasperi
Località: Viadana
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):	4 posti auto	
Superficie fondiaria (mq):	84	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-020
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione: Parcheggio
Indirizzo: Via della Tesa
Località: Viadana
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):	8 posti auto	
Superficie fondiaria (mq):	135	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-021
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggi

Denominazione: Parcheggi
Indirizzo: Via della Tesa
Località: Viadana
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	70	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-022
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione: Parcheggio
Indirizzo: Via della Tesa
Località: Viadana
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	125	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-023
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione: Parcheggio
Indirizzo: Via Dante Alighieri
Località: Calvisano
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):	8 posti auto	
Superficie fondiaria (mq):	118	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-024
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione: Parcheggio disabili
Indirizzo: Via Dante Alighieri
Località: Calvisano
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):	1 posto auto	
Superficie fondiaria (mq):	66	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-025
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione: Parcheggio
Indirizzo: Via S. Padre Pio
Località: Calvisano
Proprietà:
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza:

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):	8 posti auto	
Superficie fondiaria (mq):	98	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-026
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione: Parcheggio
Indirizzo: Via S. Padre Pio
Località: Calvisano
Proprietà: --
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):	1 posti auto	
Superficie fondiaria (mq):	12	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-027
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione: Parcheggio
Indirizzo: Via Amerigo Vespucci
Località: Viadana
Proprietà: --
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):	30 posti auto	
Superficie fondiaria (mq):	636	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-028
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione: Parcheggio
Indirizzo: Via Amerigo Vespucci
Località: Viadana
Proprietà: --
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):	9 posti auto	
Superficie fondiaria (mq):	148	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-029
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione: Parcheggio
Indirizzo: Via S. Padre Pio
Località: Calvisano
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono
Superamento barriere architettoniche: SI
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 154
Superficie coperta (mq):
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: Buono
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-030
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione: Parcheggio
Indirizzo: Via Francesco Petrarca
Località: Calvisano
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono
Superamento barriere architettoniche: --
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 84
Superficie coperta (mq):
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: Buono
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-031
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggi

Denominazione: Parcheggi
Indirizzo: Via Francesco Petrarca
Località: Calvisano
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	330	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-032
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggi

Denominazione: Parcheggi
Indirizzo: Via Cavalier Bordonio
Località: Calvisano
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono
Superamento barriere architettoniche: SI
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 3007
Superficie coperta (mq):
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: Buono
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-033
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione: Parcheggio
Indirizzo: Via Cavalier Bordonio
Località: Calvisano
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	1941	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-034
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione: Parcheggio
Indirizzo: Via della Tesa
Località: Viadana
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono
Superamento barriere architettoniche: SI
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 113
Superficie coperta (mq):
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: Buono
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-035
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione: Parcheggio
Indirizzo: Via Giuseppe Verdi
Località: Malpaga
Proprietà: --
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):	16 posti auto	
Superficie fondiaria (mq):	503	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-036
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggi

Denominazione: Parcheggi
Indirizzo: Via Carpenedolo
Località: Mezzane
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):	23 posti auto	
Superficie fondiaria (mq):	533	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-037
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione: Parcheggio Rugby
Indirizzo: Via S. Michele
Località: Calvisano
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):	170 posti auto	
Superficie fondiaria (mq):	3089	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-038
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione: Parcheggio
Indirizzo: Via Polini
Località: Calvisano
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	179	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-039
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione: Parcheggio
Indirizzo: Via Isorella
Località: Calvisano
Proprietà: --
Gestione: --
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono
Superamento barriere architettoniche: SI
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 370
Superficie coperta (mq):
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: Buono
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana




CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio:	P1-040
Categoria servizio:	P - Parcheggi
Codice categoria:	P1
Tipo servizio:	Parcheggi
Denominazione:	Parcheggi
Indirizzo:	Via Isorella
Località:	Calvisano
Proprietà:	--
Gestione:	Pubblica
Bacino di utenza:	Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	551	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-041
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggi

Denominazione: Parcheggi
Indirizzo: Via Montechiaresa
Località: Mezzane
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):	7 posti auto	
Superficie fondiaria (mq):	138	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-042
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione: Parcheggio
Indirizzo: Via Fratelli Varoli
Località: Mezzane
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	140	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-043
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione: Parcheggio
Indirizzo: Via Fratelli Varoli
Località: Mezzane
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono
Superamento barriere architettoniche: SI
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 127
Superficie coperta (mq):
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: Buono
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-044
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggi

Denominazione: Parcheggi
Indirizzo: Via Fratelli Varoli
Località: Mezzane
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	240	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-045
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione: Parcheggio
Indirizzo: Via Don Elio Speltoni
Località: Mezzane
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono
Superamento barriere architettoniche: --
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 125
Superficie coperta (mq):
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: Buono
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-046
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggi

Denominazione: Parcheggi
Indirizzo: Via Fiume Chiese
Località: Mezzane
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono
Superamento barriere architettoniche: SI
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 275
Superficie coperta (mq):
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: Buono
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-047
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione: Parcheggio
Indirizzo: Via dell'industria
Località: Calvisano
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono
Superamento barriere architettoniche: SI
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 1220
Superficie coperta (mq):
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: Buono
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-048
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggi

Denominazione: Parcheggi
Indirizzo: Via Miglioli
Località: Calvisano
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	101	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-049
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione: Parcheggio
Indirizzo: Via Rovata
Località: Viadana
Proprietà: --
Gestione: --
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	593	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-050
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione: Parcheggio
Indirizzo: Via Isorella
Località: Calvisano
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	1386	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-051
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione: Parcheggio
Indirizzo: Via Isorella
Località: Calvisano
Proprietà: --
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	102	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-052
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggi

Denominazione: Parcheggi
Indirizzo: Via Isorella
Località: Calvisano
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	165	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-053
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggi

Denominazione: Parcheggi
Indirizzo: Via Apollonio
Località: Calvisano
Proprietà: --
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono
Superamento barriere architettoniche: SI
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 1236
Superficie coperta (mq):
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: Buono
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-054
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione: Parcheggio
Indirizzo: Via Filippo Turati
Località: Calvisano
Proprietà: --
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono
Superamento barriere architettoniche: SI
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 400
Superficie coperta (mq):
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: Buono
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-055
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione: Parcheggio
Indirizzo: Via Polini
Località: Calvisano
Proprietà: --
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	41	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-056
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione: Parcheggio
Indirizzo: Via Papa Giovanni Paolo II
Località: Calvisano
Proprietà: --
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):	7 posti auto	
Superficie fondiaria (mq):	74	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-057
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione: Parcheggio
Indirizzo: Via Turati
Località: Calvisano
Proprietà: --
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):	8 posti auto	
Superficie fondiaria (mq):	102	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-058
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione: Parcheggio
Indirizzo: Via Turati
Località: Calvisano
Proprietà: --
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	122	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-059
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione: Parcheggio
Indirizzo: Via Rosà di Bassano
Località: Calvisano
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	68	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-060
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione: Parcheggio
Indirizzo: Via Rosà di Bassano
Località: Calvisano
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono
Superamento barriere architettoniche: SI
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 54
Superficie coperta (mq):
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: Buono
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-061
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione: Parcheggio
Indirizzo: Via 11 Settembre 2001
Località: Calvisano
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono
Superamento barriere architettoniche: SI
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 259
Superficie coperta (mq):
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: Buono
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-062
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggi

Denominazione: Parcheggi
Indirizzo: Via 11 Settembre 2001
Località: Calvisano
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	68	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-063
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione: Parcheggio
Indirizzo: Via XXV Aprile
Località: Calvisano
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	209	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-064
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione: Parcheggio
Indirizzo: Via XXV Aprile
Località: Calvisano
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono
Superamento barriere architettoniche: --
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 51
Superficie coperta (mq):

Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --

Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: Buono
Obiettivo grado accessibilità: --

Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-065
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione: Parcheggio
Indirizzo: Via Dottor Vincenzo Campagnoli Golgi
Località: Calvisano
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono
Superamento barriere architettoniche: SI
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 182
Superficie coperta (mq):
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: Buono
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-066
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione: Parcheggio
Indirizzo: Via Madre Teresa di Calcutta
Località: Calvisano
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):	6 posti auto	
Superficie fondiaria (mq):	88	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-067
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione: Parcheggio
Indirizzo: Via Madre Teresa di Calcutta
Località: Calvisano
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):	6 posti auto	
Superficie fondiaria (mq):	96	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-068
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione: Parcheggio
Indirizzo: Via Madre Teresa di Calcutta
Località: Calvisano
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):	13 posti auto	
Superficie fondiaria (mq):	161	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-069
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione: Parcheggio
Indirizzo: Via Palestro
Località: Calvisano
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	65	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-070
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggi

Denominazione: Parcheggi
Indirizzo: Via Angelo Canossi
Località: Calvisano
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	53	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



V1-04

CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-071
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggi

Denominazione: Parcheggi
Indirizzo: Via Madre Teresa di Calcutta
Località: Calvisano
Proprietà: Comunale
Gestione: Privata
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	710	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-072
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggi

Denominazione: Parcheggi
Indirizzo: Viale Stazione
Località: Calvisano
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):	10 posti auto	
Superficie fondiaria (mq):	161	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-073
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione: Parcheggio
Indirizzo: Via Dottor Vincenzo Campagnoli Golgi
Località: Calvisano
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono
Superamento barriere architettoniche: SI
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 94
Superficie coperta (mq):
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: Buono
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-074
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione: Parcheggio
Indirizzo: Via Fratelli Cervi
Località: Calvisano
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	148	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-075
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione: Parcheggio
Indirizzo: Via dell'Artigianato
Località: Calvisano
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	251	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-076
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggi

Denominazione: Parcheggi
Indirizzo: Via dell'Artigianato
Località: Calvisano
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):	10 posti auto	
Superficie fondiaria (mq):	201	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-077
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione: Parcheggio
Indirizzo: Via dell'Artigianato
Località: Calvisano
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):	13 posti auto	
Superficie fondiaria (mq):	191	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-078
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione: Parcheggio
Indirizzo: Via dell'Artigianato
Località: Calvisano
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):	8 posti auto	
Superficie fondiaria (mq):	163	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-079
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione: Parcheggio
Indirizzo: Via dell'Artigianato
Località: Calvisano
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):	27 posti auto	
Superficie fondiaria (mq):	537	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'


Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-080
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione: Parcheggio
Indirizzo: Via dell'Artigianato
Località: Calvisano
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):	6 posti auto	
Superficie fondiaria (mq):	139	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-081
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggi

Denominazione: Parcheggi
Indirizzo: Via delle Martine
Località: Calvisano
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):	5 posti auto	
Superficie fondiaria (mq):	91	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-082
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione: Parcheggio
Indirizzo: Via delle Martine
Località: Calvisano
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):	25 posti auto	
Superficie fondiaria (mq):	251	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-083
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione: Parcheggio
Indirizzo: Via Lechi
Località: Calvisano
Proprietà: --
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):	20 posti auto	
Superficie fondiaria (mq):	546	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-084
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione: Parcheggio
Indirizzo: Via Lechi
Località: Calvisano
Proprietà: --
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):	15 posti auto	
Superficie fondiaria (mq):	326	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-085
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione: Parcheggio
Indirizzo: Via Antonio Vivaldi
Località: Malpaga
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono
Superamento barriere architettoniche: SI
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 1724
Superficie coperta (mq):
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: Buono
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-086
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione: Parcheggio
Indirizzo: Via Avis
Località: Calvisano
Proprietà: --
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	156	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-087
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione: Parcheggio
Indirizzo: Via S. Padre Pio
Località: Calvisano
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):	7 posti auto	
Superficie fondiaria (mq):	158	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-088
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione: Parcheggio
Indirizzo: Via Dottor Vincenzo Campagnoli Golgi
Località: Calvisano
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	184	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-089
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggi

Denominazione: Parcheggi
Indirizzo: Viale Stazione
Località: Calvisano
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):	7 posti auto	
Superficie fondiaria (mq):	59	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-090
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione: Parcheggio
Indirizzo: Via Largo della Repubblica
Località: Calvisano
Proprietà: --
Gestione: --
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):	13 posti auto	
Superficie fondiaria (mq):	215	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-091
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione: Parcheggio
Indirizzo: Piazza San Silvestro
Località: Calvisano
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	55	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'


Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-092
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione: Parcheggio
Indirizzo: Via Apollonio
Località: Calvisano
Proprietà: --
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):	6 posti auto	
Superficie fondiaria (mq):	254	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-093
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione: Parcheggio
Indirizzo: Via Italia
Località: Viadana
Proprietà: --
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	139	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-094
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione: Parcheggio
Indirizzo: Via Italia
Località: Viadana
Proprietà: --
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	43	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-095
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggi

Denominazione: Parcheggi
Indirizzo: Via Kennedy
Località: Viadana
Proprietà: Privata
Gestione: Privata
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	1478	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	

NOTE

Proprietario: Parrocchia di Santa Maria Annunciata

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-096
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione: Parcheggio
Indirizzo: Via Brescia
Località: Viadana
Proprietà: --
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	140	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-097
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione: Parcheggio
Indirizzo: Via Brescia
Località: Viadana
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):	29 posti auto	
Superficie fondiaria (mq):	456	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-098
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione: Parcheggio
Indirizzo: Via della Tesa
Località: Viadana
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):	17 posti auto	
Superficie fondiaria (mq):	350	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-099
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione: Parcheggio
Indirizzo: Via Antonio Vivaldi
Località: Malpaga
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono
Superamento barriere architettoniche: SI
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 498
Superficie coperta (mq):
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: Buono
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-100
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggi

Denominazione: Parcheggi
Indirizzo: Via S. Michele
Località: Calvisano
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):	27 posti auto	
Superficie fondiaria (mq):	1360	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	Buono	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-101
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggi

Denominazione: Parcheggi del cimitero
Indirizzo: Via delle Rimembranze
Località: Calvisano
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono
Superamento barriere architettoniche: --
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 6231
Superficie coperta (mq):
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: Buono
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-102
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggi

Denominazione: Pacheggi
Indirizzo: Piazzetta Alpini d'Italia
Località: Calvisano
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	787	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Utilizzato il mercoledì mattina (6:00-14:00) per mercato

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-103
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione: Parcheggio chiesa
Indirizzo: Via Risorgimento
Località: Mezzane
Proprietà: Privata
Gestione: Privata
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	943	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Proprietario: Parrocchia di Santa Maria Nascente

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-104
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione: Parcheggio
Indirizzo: Via della Tesa
Località: Viadana
Proprietà: --
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	72	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-105
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione: Parcheggio
Indirizzo: Via Monsignor Giuseppe Fiorini
Località: Calvisano
Proprietà: --
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono
Superamento barriere architettoniche: SI
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 125
Superficie coperta (mq):
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: Buono
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-106
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione: Parcheggio
Indirizzo: Via XXV Aprile
Località: Calvisano
Proprietà: --
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	81	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-107
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggi

Denominazione: Parcheggi
Indirizzo: Via della Tesa
Località: Viadana
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):	6 posti auto	
Superficie fondiaria (mq):	129	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-108
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione: Parcheggio
Indirizzo: Via Don A. Bertolini
Località: Malpaga
Proprietà: --
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):	17 posti auto	
Superficie fondiaria (mq):	368	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-109
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione: Parcheggio
Indirizzo: Via Don A. Bertolini
Località: Malpaga
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):	16 posti auto	
Superficie fondiaria (mq):	257	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-110
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione: Parcheggio
Indirizzo: Via Don A. Bertolini
Località: Malpaga
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	110	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggio


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-111
Categoria servizio: P - Parcheggio
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione: Parcheggio
Indirizzo: Piazza XX Settembre
Località: Calvisano
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):	32 posti auto	
Superficie fondiaria (mq):	632	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-112
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione: Parcheggio
Indirizzo: Via XXV Aprile
Località: Calvisano
Proprietà: --
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono
Superamento barriere architettoniche: SI
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 326
Superficie coperta (mq):
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: Buono
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-113
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione: Parcheggio
Indirizzo: Via Filippo Turati
Località: Calvisano
Proprietà: --
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono
Superamento barriere architettoniche: SI
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 378
Superficie coperta (mq):
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: Buono
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-114
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione: Parcheggio
Indirizzo: Via Cav. Rabbi Evandro
Località: Calvisano
Proprietà: --
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono
Superamento barriere architettoniche: SI
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 92
Superficie coperta (mq):
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: Buono
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-115
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione: Parcheggio
Indirizzo: Via Polini
Località: Calvisano
Proprietà: --
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono
Superamento barriere architettoniche: SI
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 495
Superficie coperta (mq):
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: Buono
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-116
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione: Parcheggio
Indirizzo: Via Beata Cristina - Traversa Prima
Località: Calvisano
Proprietà: --
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: --
Superamento barriere architettoniche: SI
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 126
Superficie coperta (mq):

Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --

Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: Buono
Obiettivo grado accessibilità: --

Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-117
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione: Parcheggio
Indirizzo: Via Beata Cristina - Traversa prima
Località: Calvisano
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	--	
Capienza (utenti):	23 posti auto	
Superficie fondiaria (mq):	585	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-118
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione: Parcheggio
Indirizzo: Via Vivaldi
Località: Malpaga
Proprietà: --
Gestione: --
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	418	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-119
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione: Parcheggio
Indirizzo: Via Vivaldi
Località: Malpaga
Proprietà: --
Gestione: --
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	205	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-120
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione: Parcheggio
Indirizzo: Via Santa Barbara
Località: Mezzane
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):	9 posti auto	
Superficie fondiaria (mq):	152	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-121
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggi

Denominazione: Parcheggi
Indirizzo: Via 11 Settembre 2001
Località: Calvisano
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):	17 posti auto	
Superficie fondiaria (mq):	231	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-122
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione: Parcheggio
Indirizzo: Via Bonincontro
Località: Calvisano
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	726	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-123
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione:
Indirizzo: Via della Tesa
Località: Viadana
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	44	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-124
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione:
Indirizzo: Via della Tesa
Località: Viadana
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	88	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-125
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione:
Indirizzo: Via della Tesa
Località: Viadana
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	109	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-126
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione:
Indirizzo: Via della Tesa
Località: Viadana
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	99	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-127
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione:
Indirizzo: Via Giacomo Matteotti
Località: Viadana
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	406	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-128
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione:
Indirizzo: Via Gaetano Donizetti
Località: Malpaga
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono
Superamento barriere architettoniche: SI
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 108
Superficie coperta (mq):
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: Buono
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggio


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-129
Categoria servizio: P - Parcheggio
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione:
Indirizzo: Via Gaetano Donizetti
Località: Malpaga
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono
Superamento barriere architettoniche: SI
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 95
Superficie coperta (mq):
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: Buono
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-130
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione:
Indirizzo: Via Gaetano Donizetti
Località: Malpaga
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	114	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-131
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione:
Indirizzo: Via Gioacchino Rossini
Località: Malpaga
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	45	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-132
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione:
Indirizzo: Via Gioacchino Rossini
Località: Malpaga
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono
Superamento barriere architettoniche: SI
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 46
Superficie coperta (mq):
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: Buono
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-133
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione:
Indirizzo: Via Vincenzo Bellini
Località: Malpaga
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono
Superamento barriere architettoniche: SI
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 70
Superficie coperta (mq):
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: Buono
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-134
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione:
Indirizzo: Via Antonio Vivaldi
Località: Malpaga
Proprietà: --
Gestione: --
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	351	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-135
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione:
Indirizzo: Via Zilie Superiori
Località: Calvisano
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	72	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-136
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione:
Indirizzo: Via Zilie inferiori
Località: Calvisano
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	266	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'


Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-137
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione:
Indirizzo: Via Bonincontro
Località: Calvisano
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	967	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-138
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione:
Indirizzo: Via Filippo Turati
Località: Calvisano
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	58	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-139
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione:
Indirizzo: Via Filippo Turati
Località:
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza:

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	68	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-140
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione:
Indirizzo: Via Filippo Turati
Località: Calvisano
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza:

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	90	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-141
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione:
Indirizzo: Via Dottor Vincenzo Campagnoli Golgi
Località: Calvisano
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	293	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-142
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione:
Indirizzo: Piazza San Silvestro
Località: Calvisano
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	35	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-143
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione:
Indirizzo: Via Isorella
Località: Calvisano
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	382	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-144
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione:
Indirizzo: Via Isorella
Località: Calvisano
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono
Superamento barriere architettoniche: SI
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 225
Superficie coperta (mq):
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: Buono
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-145
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione:
Indirizzo: Via Isorella
Località: Calvisano
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	145	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-146
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione:
Indirizzo: Via Isorella
Località: Calvisano
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	227	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	Buono	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-147
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione:
Indirizzo: Via Conte Berardo Maggi
Località: Mezzane
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono
Superamento barriere architettoniche: SI
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 114
Superficie coperta (mq):
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: Buono
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-148
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione:
Indirizzo: Via Conte Berardo Maggi
Località: Mezzane
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono
Superamento barriere architettoniche: SI
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 74
Superficie coperta (mq):
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: Buono
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-149
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione:
Indirizzo: Via Conte Berardo Maggi
Località: Mezzane
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono
Superamento barriere architettoniche: SI
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 59
Superficie coperta (mq):
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: Buono
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-150
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggi

Denominazione:
Indirizzo: Via Conte Berardo Maggi
Località: Mezzane
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	21	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggio


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-151
Categoria servizio: P - Parcheggio
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione:
Indirizzo: Via Conte Berardo Maggi
Località: Mezzane
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	54	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-152
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione:
Indirizzo: Via Conte Berardo Maggi
Località: Mezzane
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	58	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	Buono	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-153
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione:
Indirizzo: Via Alessandro Volta
Località: Viadana
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	72	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-154
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione:
Indirizzo: Via Alessandro Volta
Località: Viadana
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	208	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-155
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione:
Indirizzo: Via Alessandro Volta
Località: Viadana
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	192	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: P1-156
Categoria servizio: P - Parcheggi
Codice categoria: P1

Tipo servizio: Parcheggio

Denominazione:
Indirizzo: Via Fratelli Lechi
Località: Calvisano
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono
Superamento barriere architettoniche: SI
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 289
Superficie coperta (mq):
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: Buono
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana




CATALOGO DEI SERVIZI: P - Parcheggi

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio:	P1-161
Categoria servizio:	P - Parcheggi
Codice categoria:	P1
Tipo servizio:	Parcheggi
Denominazione:	
Indirizzo:	Via Isorella
Località:	Calvisano
Proprietà:	Comunale
Gestione:	Pubblica
Bacino di utenza:	Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):	25 posti auto	
Superficie fondiaria (mq):	461	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	Buono	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	Buono	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: V - Verde urbano


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: V1-01
Categoria servizio: V - Verde urbano
Codice categoria: V1

Tipo servizio: Verde attrezzato comunale

Denominazione:
Indirizzo: Via Cavalier Giovan Battista Bordogna
Località: Calvisano
Proprietà: Privata
Gestione: Privata
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono
Superamento barriere architettoniche: SI
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 7587
Superficie coperta (mq):
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: Buono
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Presenza di un immobile destinato a pubblici esercizi.

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: V - Verde urbano


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: V1-02
Categoria servizio: V - Verde urbano
Codice categoria: V1

Tipo servizio: Verde attrezzato comunale

Denominazione:
Indirizzo: Via Filippo Turati
Località: Calvisano
Proprietà: --
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono
Superamento barriere architettoniche: SI
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 2772
Superficie coperta (mq):
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: Buono
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: V - Verde urbano


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: V1-03
Categoria servizio: V - Verde urbano
Codice categoria: V1

Tipo servizio: Verde attrezzato comunale

Denominazione:
Indirizzo: Via Dottor Vincenzo Campagnoli Golgi
Località: Calvisano
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono
Superamento barriere architettoniche: SI
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 3516
Superficie coperta (mq):
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: Buono
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: V - Verde urbano


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: V1-04
Categoria servizio: V - Verde urbano
Codice categoria: V1

Tipo servizio: Verde attrezzato comunale

Denominazione: Parco Didattico Faunistico
Indirizzo: Via Palestro
Località: Calvisano
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono
Superamento barriere architettoniche: SI
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 3450
Superficie coperta (mq):
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: Buono
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: V - Verde urbano


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: V1-05
Categoria servizio: V - Verde urbano
Codice categoria: V1

Tipo servizio: Verde attrezzato comunale

Denominazione: Parco Padre Pio
Indirizzo: Via San Padre Pio
Località: Calvisano
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono
Superamento barriere architettoniche: SI
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 1694
Superficie coperta (mq):
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: Buono
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: V - Verde urbano


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: V1-06
Categoria servizio: V - Verde urbano
Codice categoria: V1

Tipo servizio: Verde attrezzato comunale

Denominazione: Giardini AVIS
Indirizzo: Viale Stazione
Località: Calvisano
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono
Superamento barriere architettoniche: SI
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 1213
Superficie coperta (mq):
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: Buono
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: V - Verde urbano


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: V1-07
Categoria servizio: V - Verde urbano
Codice categoria: V1

Tipo servizio: Verde attrezzato comunale

Denominazione:
Indirizzo: Via Martiri della Libertà
Località: Calvisano
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono
Superamento barriere architettoniche: SI
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 580
Superficie coperta (mq):
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: Buono
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: V - Verde urbano


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: V1-08
Categoria servizio: V - Verde urbano
Codice categoria: V1

Tipo servizio: Verde attrezzato comunale

Denominazione: Parco Alpini
Indirizzo: Via San Michele
Località: Calvisano
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono
Superamento barriere architettoniche: SI
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 2954
Superficie coperta (mq):
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: Buono
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: V - Verde urbano


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: V1-09
Categoria servizio: V - Verde urbano
Codice categoria: V1

Tipo servizio: Verde attrezzato comunale

Denominazione:
Indirizzo: Via S. Michele
Località: Calvisano
Proprietà: --
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: --
Superamento barriere architettoniche: --
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 795
Superficie coperta (mq):
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: --
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: V - Verde urbano


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: V1-10
Categoria servizio: V - Verde urbano
Codice categoria: V1

Tipo servizio: Verde attrezzato comunale

Denominazione:
Indirizzo: Piazza XX Settembre
Località: Calvisano
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono
Superamento barriere architettoniche: --
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 443
Superficie coperta (mq):
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: Buono
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: V - Verde urbano


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: V1-11
Categoria servizio: V - Verde urbano
Codice categoria: V1

Tipo servizio: Verde attrezzato comunale

Denominazione:
Indirizzo: Via Brescia
Località: Viadana
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono
Superamento barriere architettoniche: SI
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 1719
Superficie coperta (mq):
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: Buono
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: V - Verde urbano


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: V1-12
Categoria servizio: V - Verde urbano
Codice categoria: V1

Tipo servizio: Verde attrezzato comunale

Denominazione:
Indirizzo: Via Kennedy
Località: Viadana
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono
Superamento barriere architettoniche: SI
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 1508
Superficie coperta (mq):
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: Buono
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: V - Verde urbano

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: V1-13

Categoria servizio: V - Verde urbano

Codice categoria: V1

Tipo servizio: Verde attrezzato comunale

Denominazione:

Indirizzo: Via Kennedy


Località: Viadana

Proprietà: Comunale

Gestione: Pubblica

Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



-DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono

Superamento barriere architettoniche: SI

Capienza (utenti):

Superficie fondiaria (mq): 4857

Superficie coperta (mq):

Attrezzature
connesse:

- FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --

Obiettivo grado fruibilità: --

Importo presunto:

- ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: Buono

Obiettivo grado accessibilità: --

Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: V - Verde urbano


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: V1-14
Categoria servizio: V - Verde urbano
Codice categoria: V1

Tipo servizio: Verde attrezzato comunale

Denominazione: Parco giochi Giovanni Paolo II
Indirizzo: Via Gaetano Donizetti
Località: Malpaga
Proprietà: --
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono
Superamento barriere architettoniche: --
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 2504
Superficie coperta (mq):
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: --
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: V - Verde urbano


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: V1-15
Categoria servizio: V - Verde urbano
Codice categoria: V1

Tipo servizio: Verde attrezzato comunale

Denominazione:
Indirizzo: Via Fiume Chiese
Località: Mezzane
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Scarso
Superamento barriere architettoniche: --
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 166
Superficie coperta (mq):
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: Buono
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: V - Verde urbano


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: V3-01
Categoria servizio: V - Verde urbano
Codice categoria: V3

Tipo servizio: Verde fruibile non attrezzato

Denominazione:
Indirizzo: Via Due Giugno
Località: Calvisano
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono
Superamento barriere architettoniche: --
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 672
Superficie coperta (mq):
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: Buono
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: V - Verde urbano


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: V3-02
Categoria servizio: V - Verde urbano
Codice categoria: V3

Tipo servizio: Verde fruibile non attrezzato

Denominazione:
Indirizzo: Via Francesco Petrarca
Località: Calvisano
Proprietà: --
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono
Superamento barriere architettoniche: --
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 988
Superficie coperta (mq):
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: Buono
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: V - Verde urbano


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: V3-03
Categoria servizio: V - Verde urbano
Codice categoria: V3

Tipo servizio: Verde fruibile non attrezzato

Denominazione:
Indirizzo: Via Apollonio
Località: Calvisano
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono
Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche: --
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 1015
Superficie coperta (mq):

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: Buono
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: V - Verde urbano


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: V3-04
Categoria servizio: V - Verde urbano
Codice categoria: V3

Tipo servizio: Verde fruibile non attrezzato

Denominazione:
Indirizzo: Via Beata Cristina-Traversa Prima
Località: Calvisano
Proprietà: --
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono
Superamento barriere architettoniche: --
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 350
Superficie coperta (mq):
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: Buono
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: V - Verde urbano


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: V3-05
Categoria servizio: V - Verde urbano
Codice categoria: V3

Tipo servizio: Verde fruibile non attrezzato

Denominazione: Parco Beata Cristina
Indirizzo: Viale Stazione
Località: Calvisano
Proprietà: Privata
Gestione: Privata
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono
Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche: --
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 1739
Superficie coperta (mq):

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: Buono
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Proprietario: Parrocchia di S. Silvestro

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: V - Verde urbano


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: V3-06
Categoria servizio: V - Verde urbano
Codice categoria: V3

Tipo servizio: Verde fruibile non attrezzato

Denominazione:
Indirizzo: Via 2 Giugno
Località: Calvisano
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	392	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: V - Verde urbano


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: V3-07
Categoria servizio: V - Verde urbano
Codice categoria: V3

Tipo servizio: Verde fruibile non attrezzato

Denominazione:
Indirizzo: Via Beata Cristina-Traversa Prima
Località: Calvisano
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono
Superamento barriere architettoniche: --
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 238
Superficie coperta (mq):
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: Buono
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: V - Verde urbano


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: V3-08
Categoria servizio: V - Verde urbano
Codice categoria: V3

Tipo servizio: Verde fruibile non attrezzato

Denominazione:
Indirizzo: Via Apollonio
Località: Calvisano
Proprietà: --
Gestione: --
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono
Superamento barriere architettoniche: --
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 254
Superficie coperta (mq):
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: Buono
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: V - Verde urbano


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: V3-09
Categoria servizio: V - Verde urbano
Codice categoria: V3

Tipo servizio: Verde fruibile non attrezzato

Denominazione:
Indirizzo: Via San Michele
Località: Calvisano
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono
Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche: --
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 5674
Superficie coperta (mq):

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: Buono
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: V - Verde urbano


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: V3-10
Categoria servizio: V - Verde urbano
Codice categoria: V3

Tipo servizio: Verde fruibile non attrezzato

Denominazione:
Indirizzo: Via Brescia
Località: Viadana
Proprietà: --
Gestione: --
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono
Superamento barriere architettoniche: --
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 765
Superficie coperta (mq):
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: Buono
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: V - Verde urbano


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: V3-11
Categoria servizio: V - Verde urbano
Codice categoria: V3

Tipo servizio: Verde fruibile non attrezzato

Denominazione:
Indirizzo: Via della Tesa
Località: Viadana
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	--	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	353	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: V - Verde urbano


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: V3-12
Categoria servizio: V - Verde urbano
Codice categoria: V3

Tipo servizio: Verde fruibile non attrezzato

Denominazione:
Indirizzo: Via della Tesa
Località: Viadana
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	--	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	31	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: V - Verde urbano


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: V3-13
Categoria servizio: V - Verde urbano
Codice categoria: V3

Tipo servizio: Verde fruibile non attrezzato

Denominazione:
Indirizzo: Via Brescia
Località: Viadana
Proprietà: --
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	--	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	194	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: V - Verde urbano


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: V3-14
Categoria servizio: V - Verde urbano
Codice categoria: V3

Tipo servizio: Verde fruibile non attrezzato

Denominazione:
Indirizzo: Via Giuseppe Verdi
Località: Malpaga
Proprietà: --
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	--	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	2030	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: V - Verde urbano


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: V3-15
Categoria servizio: V - Verde urbano
Codice categoria: V3

Tipo servizio: Verde fruibile non attrezzato

Denominazione:
Indirizzo: Via Michelangelo Buonarroti
Località: Malpaga
Proprietà: --
Gestione: --
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono
Superamento barriere architettoniche: --
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 881
Superficie coperta (mq):
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: --
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: V - Verde urbano


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: V3-16
Categoria servizio: V - Verde urbano
Codice categoria: V3

Tipo servizio: Verde fruibile non attrezzato

Denominazione:
Indirizzo: Via Don Elio Speltoni
Località: Mezzane
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono
Superamento barriere architettoniche: --
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 284
Superficie coperta (mq):
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: Buono
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: V - Verde urbano


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: V3-17
Categoria servizio: V - Verde urbano
Codice categoria: V3

Tipo servizio: Verde fruibile non attrezzato

Denominazione:
Indirizzo: Via Santa Barbara
Località: Mezzane
Proprietà: --
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	--	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	759	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: V - Verde urbano


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: V3-18
Categoria servizio: V - Verde urbano
Codice categoria: V3

Tipo servizio: Verde fruibile non attrezzato

Denominazione:
Indirizzo: Via Fratelli Varoli
Località: Mezzane
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono
Superamento barriere architettoniche: --
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 430
Superficie coperta (mq):
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: Buono
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: V - Verde urbano


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: V3-19
Categoria servizio: V - Verde urbano
Codice categoria: V3

Tipo servizio: Verde fruibile non attrezzato

Denominazione:
Indirizzo: Via Carpenedolo
Località: Mezzane
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono
Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche: --
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 1557
Superficie coperta (mq):

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: Buono
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: V - Verde urbano


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: V3-21
Categoria servizio: V - Verde urbano
Codice categoria: V3

Tipo servizio: Verde fruibile non attrezzato

Denominazione:
Indirizzo: Via Italia
Località: Viadana
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	--	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	3257	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: V - Verde urbano


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: V4-01
Categoria servizio: V - Verde urbano
Codice categoria: V4

Tipo servizio: Verde di arredo

Denominazione: Piazza Caduti
Indirizzo: Via De Amicis
Località: Calvisano
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono
Superamento barriere architettoniche: SI
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 516
Superficie coperta (mq):
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: Buono
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: V - Verde urbano


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: V4-02
Categoria servizio: V - Verde urbano
Codice categoria: V4

Tipo servizio: Verde di arredo

Denominazione:
Indirizzo: Via S. Michele
Località: Calvisano
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	853	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: V - Verde urbano


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: V4-03
Categoria servizio: V - Verde urbano
Codice categoria: V4

Tipo servizio: Verde di arredo

Denominazione:
Indirizzo: Strada Provinciale 37
Località: Calvisano
Proprietà: --
Gestione: --
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono
Superamento barriere architettoniche: SI
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 1155
Superficie coperta (mq):
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: --
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: V - Verde urbano


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: V4-04
Categoria servizio: V - Verde urbano
Codice categoria: V4

Tipo servizio: Verde di arredo

Denominazione:
Indirizzo: Strada Provinciale 37
Località: Calvisano
Proprietà: --
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono
Superamento barriere architettoniche: --
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 618
Superficie coperta (mq):
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: --
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: V - Verde urbano


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: V4-05
Categoria servizio: V - Verde urbano
Codice categoria: V4

Tipo servizio: Verde di arredo

Denominazione:
Indirizzo: Via Donatori di Sangue
Località: Calvisano
Proprietà: --
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono
Superamento barriere architettoniche: --
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 90
Superficie coperta (mq):
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: --
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: V - Verde urbano


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: V4-06
Categoria servizio: V - Verde urbano
Codice categoria: V4

Tipo servizio: Verde di arredo

Denominazione:
Indirizzo: Via Donatori di Sangue
Località: Calvisano
Proprietà: --
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono
Superamento barriere architettoniche: --
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 263
Superficie coperta (mq):
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: --
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: V - Verde urbano


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: V4-07
Categoria servizio: V - Verde urbano
Codice categoria: V4

Tipo servizio: Verde di arredo

Denominazione:
Indirizzo: Via Miglioli
Località: Calvisano
Proprietà: --
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono
Superamento barriere architettoniche: --
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 1347
Superficie coperta (mq):
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: --
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: V - Verde urbano


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: V4-08
Categoria servizio: V - Verde urbano
Codice categoria: V4

Tipo servizio: Verde di arredo

Denominazione:
Indirizzo: Via Isorella
Località: Calvisano
Proprietà: --
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono
Superamento barriere architettoniche: --
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 1425
Superficie coperta (mq):
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: Buono
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: V - Verde urbano


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: V4-09
Categoria servizio: V - Verde urbano
Codice categoria: V4

Tipo servizio: Verde di arredo

Denominazione:
Indirizzo: Via Bonincontro
Località: Calvisano
Proprietà: --
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono
Superamento barriere architettoniche: --
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 63
Superficie coperta (mq):
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: --
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: V - Verde urbano


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: V4-10
Categoria servizio: V - Verde urbano
Codice categoria: V4

Tipo servizio: Verde di arredo

Denominazione:
Indirizzo: Via Carpenedolo
Località: Calvisano
Proprietà: --
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono
Superamento barriere architettoniche: --
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 293
Superficie coperta (mq):
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: --
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: V - Verde urbano


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: V4-11
Categoria servizio: V - Verde urbano
Codice categoria: V4

Tipo servizio: Verde di arredo

Denominazione:
Indirizzo: Via Filippo Turati
Località: Calvisano
Proprietà: --
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	--	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	89	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: V - Verde urbano


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: V4-12
Categoria servizio: V - Verde urbano
Codice categoria: V4

Tipo servizio: Verde di arredo

Denominazione:
Indirizzo: Via Beata Cristina - Traversa Prima
Località: Calvisano
Proprietà: --
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono
Superamento barriere architettoniche: --
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 58
Superficie coperta (mq):
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: --
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: V - Verde urbano


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: V4-13
Categoria servizio: V - Verde urbano
Codice categoria: V4

Tipo servizio: Verde di arredo

Denominazione:
Indirizzo: Via Zilie Superiori
Località: Calvisano
Proprietà: --
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono
Superamento barriere architettoniche: --
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 420
Superficie coperta (mq):
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: --
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: V - Verde urbano


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: V4-14
Categoria servizio: V - Verde urbano
Codice categoria: V4

Tipo servizio: Verde di arredo

Denominazione:
Indirizzo: Via 11 Settembre 2001
Località: Calvisano
Proprietà: --
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: --
Superamento barriere architettoniche: --
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 774
Superficie coperta (mq):

Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --

Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: --
Obiettivo grado accessibilità: --

Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: V - Verde urbano


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: V4-15
Categoria servizio: V - Verde urbano
Codice categoria: V4

Tipo servizio: Verde di arredo

Denominazione:
Indirizzo: Via Monsignor Giuseppe Fiorini
Località: Calvisano
Proprietà: --
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono
Superamento barriere architettoniche: --
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 23
Superficie coperta (mq):
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: --
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: V - Verde urbano


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: V4-16
Categoria servizio: V - Verde urbano
Codice categoria: V4

Tipo servizio: Verde di arredo

Denominazione:
Indirizzo: Via Isorella
Località: Calvisano
Proprietà: --
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono
Superamento barriere architettoniche: --
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 276
Superficie coperta (mq):
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: --
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: V - Verde urbano


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: V4-17
Categoria servizio: V - Verde urbano
Codice categoria: V4

Tipo servizio: Verde di arredo

Denominazione:
Indirizzo: Via Alcide De Gasperi
Località: Viadana
Proprietà: --
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono
Superamento barriere architettoniche: --
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 75
Superficie coperta (mq):
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: --
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: V - Verde urbano


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: V4-18
Categoria servizio: V - Verde urbano
Codice categoria: V4

Tipo servizio: Verde di arredo

Denominazione:
Indirizzo: Via Brescia
Località: Viadana
Proprietà: --
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono
Superamento barriere architettoniche: --
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 1798
Superficie coperta (mq):
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: --
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: V - Verde urbano


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: V4-19
Categoria servizio: V - Verde urbano
Codice categoria: V4

Tipo servizio: Verde di arredo

Denominazione:
Indirizzo: Via Brescia
Località: Viadana
Proprietà: --
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono
Superamento barriere architettoniche: --
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 754
Superficie coperta (mq):
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: --
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: V - Verde urbano


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: V4-20
Categoria servizio: V - Verde urbano
Codice categoria: V4

Tipo servizio: Verde di arredo

Denominazione:
Indirizzo: Via Brescia
Località: Viadana
Proprietà: --
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	--	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	188	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: V - Verde urbano


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: V4-21
Categoria servizio: V - Verde urbano
Codice categoria: V4

Tipo servizio: Verde di arredo

Denominazione:
Indirizzo: Via Italia
Località: Viadana
Proprietà: --
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	--	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	92	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: V - Verde urbano


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: V4-22
Categoria servizio: V - Verde urbano
Codice categoria: V4

Tipo servizio: Verde di arredo

Denominazione:
Indirizzo: Via Italia
Località: Viadana
Proprietà: --
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono
Superamento barriere architettoniche: --
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 69
Superficie coperta (mq):
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: --
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: V - Verde urbano


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: V4-23
Categoria servizio: V - Verde urbano
Codice categoria: V4

Tipo servizio: Verde di arredo

Denominazione:
Indirizzo: Via Italia
Località: Viadana
Proprietà: --
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono
Superamento barriere architettoniche: --
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 27
Superficie coperta (mq):
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: --
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: V - Verde urbano


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: V4-24
Categoria servizio: V - Verde urbano
Codice categoria: V4

Tipo servizio: Verde di arredo

Denominazione:
Indirizzo: Via Don A. Bertolini
Località: Malpaga
Proprietà: --
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono
Superamento barriere architettoniche: --
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 3065
Superficie coperta (mq):
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: --
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: V - Verde urbano


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: V4-25
Categoria servizio: V - Verde urbano
Codice categoria: V4

Tipo servizio: Verde di arredo

Denominazione:
Indirizzo: Via Michelangelo Buonarroti
Località: Malpaga
Proprietà: --
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono
Superamento barriere architettoniche: --
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 1772
Superficie coperta (mq):
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: --
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: V - Verde urbano


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: V4-26
Categoria servizio: V - Verde urbano
Codice categoria: V4

Tipo servizio: Verde di arredo

Denominazione:
Indirizzo: Strada Provinciale 68
Località: Malpaga
Proprietà: --
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono
Superamento barriere architettoniche: --
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 157
Superficie coperta (mq):
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: --
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: V - Verde urbano


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: V4-27
Categoria servizio: V - Verde urbano
Codice categoria: V4

Tipo servizio: Verde di arredo

Denominazione:
Indirizzo: Strada Provinciale 29
Località: Viadana
Proprietà: --
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: Buono
Superamento barriere architettoniche: --
Capienza (utenti):
Superficie fondiaria (mq): 3909
Superficie coperta (mq):
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: --
Obiettivo grado fruibilità: --
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: --
Obiettivo grado accessibilità: --
Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: V - Verde urbano


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: V4-28
Categoria servizio: V - Verde urbano
Codice categoria: V4

Tipo servizio: Verde di arredo

Denominazione:
Indirizzo: Via Rovata
Località: Viadana
Proprietà: --
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	--	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	521	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: V - Verde urbano


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: V4-29
Categoria servizio: V - Verde urbano
Codice categoria: V4

Tipo servizio: Verde di arredo

Denominazione:
Indirizzo: Via Alcide De Gasperi
Località: Viadana
Proprietà: --
Gestione: --
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	--	
Capienza (utenti):		
Superficie fondiaria (mq):	122	
Superficie coperta (mq):		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Z - Servizio polifunzionale


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: Z1-01
Categoria servizio: Z - Servizio polifunzionale
Codice categoria: Z1

Tipo servizio: Servizi vari

Denominazione:
Indirizzo: Via Raffaello Sanzio
Località: Calvisano
Proprietà: Comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:	AU5-01 Edilizia AS1-02 Centro r AS7-01 Patrona AS7-02 Patrona
Superamento barriere architettoniche:	--		
Capienza (utenti):			
Superficie fondiaria (mq):	1349		
Superficie coperta (mq):	820		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Z - Servizio polifunzionale


INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: Z1-02
Categoria servizio: Z - Servizio polifunzionale
Codice categoria: Z1

Tipo servizio: Servizi vari

Denominazione:
Indirizzo: Via Santa Maria della Rosa
Località: Malpaga
Proprietà: --
Gestione: --
Bacino di utenza: Urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	Buono	Attrezzature connesse:	AC5-03 Varie as
Superamento barriere architettoniche:	--		
Capienza (utenti):			
Superficie fondiaria (mq):	833		
Superficie coperta (mq):	176		

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	--	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	--	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	Buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	--	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana

